

Barre doseuse de grenailles d'acier pour presse monocoup - Barre de charge 7/8 oz grenaille d'acier n°5-6 pour presse monostage

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Ceci est une barre de charge en acier pour les recharges à simple étape. Disponible pour charger de 7/8 oz. à 1-1/2 oz. de plomb et des tailles #1 jusqu'à #6.



Caractéristiques

- Nom: [Barre de charge 7/8 oz grenaille d'acier n°5-6 pour presse monostage](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019391
- N° fabr.: 30207856
- Taille: 7/8 oz
- Poids du colis: 0.231kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489015691

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier de Rechargement à Simple Étape MEC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier de Rechargement à Simple Étape MEC

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge en acier pour les recharges à simple étape MEC. Ce produit est conçu pour faciliter le chargement de plomb allant de 7/8 oz à 11/2 oz, avec des tailles de plomb variant de #1 à #6. Il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des groupes vulnérables.
- Utilisez uniquement des composants recommandés par le fabricant pour éviter tout risque.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez la barre de charge.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures ou les blessures.
- Ne surchargez pas la barre de charge audelà de sa capacité maximale.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Assurezvous que la zone de travail est bien éclairée et dégagée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Placez la barre de charge sur une surface stable et plane.
- Assurezvous que tous les composants sont correctement fixés.
- Vérifiez que la barre est bien alignée avec le système de rechargement.

2. Utilisation

- Remplissez la barre de charge avec le plomb approprié.
- Assurezvous que la quantité de plomb ne dépasse pas 11/2 oz.
- Suivez les instructions de votre presse de rechargement pour le chargement correct.
- Après utilisation, nettoyez la barre de charge pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver la preuve d'achat pour faciliter toute demande de support.

Nous espérons que ce guide vous aide à utiliser la barre de charge en acier de manière sûre et efficace. Veuillez suivre toutes les instructions et rester vigilant pour garantir votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr