

SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1OZ 0.005 WIDE RIBBON 74" LONG

Now Color Matches To Stainless Steel; 56% Silver; Cadmium-Free

SILVALOY 355 SILVER SOLDER The Brownells Silvaloy 355 Silver Solder is a high-quality, cadmium-free solder designed for joining various metals, including steel, stainless steel, copper, nickel, and precious metals. With a silver content of 56%, it offers excellent flow characteristics and a low melting point, making it ideal for precise applications such as installing sights and ramps on stainless steel firearms. The solder melts at 1145°F and flows at 1205°F, ensuring strong, reliable joints. For optimal results, it is recommended to use this solder with Ultra Flux®. Key Features: High Silver Content: 56% silver composition for superior bonding. Low Melting Point: Melts at 1145°F and flows at 1205°F for precise applications. Cadmium-Free: Safe for various applications without hazardous cadmium. Versatile Use: Suitable for joining a wide range of metals, including stainless steel, with an almost-white color that matches stainless steel beautifully. Specifications: Melting Point: 1145°F. Flow Point: 1205°F. Silver Content: 56%. Recommended Flux: Ultra Flux®. Incorporating the Brownells Silvaloy 355 Silver Solder into your gunsmithing projects ensures durable and aesthetically pleasing joints, especially when working with stainless steel components.



Attributes

- Name: BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1OZ 0.005 WIDE RIBBON 74" LONG
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080538305
- Mfr. No.:
- Color: Silver
- Container Size: 1 oz
- Model Number: Wide Ribbon
- Weight: 1.0 oz
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 050806102811

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SILVALOY 355 Silberlot](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SILVALOY 355 Silver Solder](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Soldadura de Plata SILVALOY 355](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Soudage en Argent SILVALOY 355](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Saldante Argento SILVALOY 355](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lutowia SILVALOY 355](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SILVALOY 355 Silver Solder](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SILVALOY 355 Silver Solder](#)

Sicherheitsanleitung für SILVALOY 355 Silberlot

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Brownells Silvaloy 355 Silberlot entschieden hast. Dieses hochwertige, cadmiumfreie Lot wurde entwickelt, um verschiedene Metalle zu verbinden und sorgt für starke und zuverlässige Verbindungen in deinen Projekten. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe die Produktanweisungen vor der Verwendung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um die Exposition gegenüber Dämpfen zu minimieren.
- Halte das Lot von Kindern und Haustieren fern.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Lagere das Lot an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Entsorge alle Abfallmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:** Das Lot hat einen niedrigen Schmelzpunkt und kann bei unsachgemäßer Handhabung Verbrennungen verursachen. Während des Lötens können Dämpfe entstehen; eine angemessene Belüftung ist erforderlich.
- **Vermeidung von Gefahren:** Berühre das Lot nicht mit bloßer Haut, wenn es erhitzt ist. Stelle sicher, dass der Lötbereich frei von brennbaren Materialien ist. Wenn du Schwindel oder Reizungen verspürst, verlasse sofort den Bereich und suche frische Luft.
- **Alterspezifische Warnungen:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Bei der Verwendung durch Personen mit eingeschränkter Erfahrung ist eine Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Vorbereitung:**
 - Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
 - Stelle sicher, dass die zu verbindenden Metalle sauber und frei von Verunreinigungen sind.
- **Lötprozess:**
 1. Erhitze den LötKolben auf die geeignete Temperatur.
 2. Trage Ultra Flux® auf die zu verbindenden Oberflächen auf, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
 3. Lege das Silvaloy 355 Silberlot in Kontakt mit dem erhitzten Metall.
 4. Lasse das Lot schmelzen und in die Verbindung fließen, um eine vollständige Abdeckung sicherzustellen.
 5. Entferne die Wärmequelle und lasse die Verbindung natürlich abkühlen.
- **Nach der Verwendung:**
 - Reinige die Lötwerkzeuge sofort nach der Verwendung, um Ablagerungen zu verhindern.
 - Überprüfe die gelöteten Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Reste von Lot und Flussmittel gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge Lot nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Konsultiere deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung des Silvaloy 355 Silberlots besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des Brownells Silvaloy 355 Silberlots gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit in deinen Projekten priorisierst.

Safety Instruction Guide for SILVALOY 355 Silver Solder

Introduction

Thank you for choosing Brownells Silvaloy 355 Silver Solder. This highquality, cadmiumfree solder is designed for joining various metals, ensuring strong and reliable joints for your projects. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure that the workspace is wellventilated to minimize exposure to fumes.
- Keep the solder away from children and pets.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles.
- Store the solder in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Dispose of any waste materials according to local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** The solder has a low melting point and can cause burns if handled improperly. Fumes may be generated during soldering; proper ventilation is required.
- **Avoiding Hazards:** Do not touch the solder with bare skin when heated. Ensure that the soldering area is free from flammable materials. If you experience dizziness or irritation, leave the area immediately and seek fresh air.
- **AgeSpecific Warnings:** This product is not suitable for use by children. Adult supervision is required when used by individuals with limited experience.

Instructions for Installation and Usage

- **Preparation:** Gather all necessary tools and materials before starting. Ensure that the metals to be joined are clean and free from contaminants.
- **Soldering Process:**
 1. Heat the soldering iron to the appropriate temperature.
 2. Apply Ultra Flux® to the surfaces to be joined for optimal results.
 3. Place the Silvaloy 355 Silver Solder in contact with the heated metal.
 4. Allow the solder to melt and flow into the joint, ensuring complete coverage.
 5. Remove the heat source and allow the joint to cool naturally.
- **PostUse Care:** Clean the soldering tools immediately after use to prevent buildup. Inspect the soldered joints to ensure they are secure.

Disposal Instructions

- Dispose of any leftover solder and flux according to local hazardous waste regulations.
- Do not dispose of solder in regular household waste.
- Consult your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of Silvaloy 355 Silver Solder, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using Brownells Silvaloy 355 Silver Solder. Thank you for prioritizing safety in your projects.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Soldadura de Plata SILVALOY 355

Introducción

Gracias por elegir la soldadura de plata Silvaloy 355 de Brownells. Esta soldadura de alta calidad, libre de cadmio, está diseñada para unir diversos metales, asegurando uniones fuertes y confiables para tus proyectos. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para minimizar la exposición a los humos.
- Mantén la soldadura alejada de los niños y las mascotas.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad.
- Almacena la soldadura en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Desecha los materiales de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:** La soldadura tiene un bajo punto de fusión y puede causar quemaduras si se maneja incorrectamente. Pueden generarse humos durante la soldadura; se requiere una ventilación adecuada.
- **Evitando Peligros:** No toques la soldadura con la piel desnuda cuando esté caliente. Asegúrate de que el área de soldadura esté libre de materiales inflamables. Si experimentas mareos o irritación, abandona el área de inmediato y busca aire fresco.
- **Advertencias Específicas por Edad:** Este producto no es adecuado para el uso por parte de niños. Se requiere supervisión de un adulto cuando lo utilicen individuos con experiencia limitada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Preparación:** Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar. Asegúrate de que los metales a unir estén limpios y libres de contaminantes.
- **Proceso de Soldadura:**
 1. Calienta el soldador a la temperatura adecuada.
 2. Aplica Ultra Flux® a las superficies que se van a unir para obtener resultados óptimos.
 3. Coloca la soldadura de plata Silvaloy 355 en contacto con el metal calentado.
 4. Permite que la soldadura se derrita y fluya en la unión, asegurando una cobertura completa.
 5. Retira la fuente de calor y deja que la unión se enfríe de forma natural.
- **Cuidado Posterior al Uso:** Limpia las herramientas de soldadura inmediatamente después de usarlas para evitar acumulaciones. Inspecciona las uniones soldadas para asegurarte de que estén seguras.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier soldadura y flux sobrantes de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No deseches la soldadura en la basura doméstica regular.
- Consulta a tu autoridad local de gestión de residuos para métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de la soldadura de plata Silvaloy 355, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras utilizas la soldadura de plata Silvaloy 355 de Brownells. Gracias por priorizar la seguridad en tus proyectos.

Guide de Sécurité pour le Soudage en Argent

SILVALOY 355

Introduction

Merci d'avoir choisi le Soudage en Argent Silvaloy 355 de Brownells. Ce soudage de haute qualité, sans cadmium, est conçu pour assembler divers métaux, garantissant des joints solides et fiables pour vos projets. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et comprendre les instructions du produit avant utilisation.
- Assurez-vous que l'espace de travail est bien ventilé pour minimiser l'exposition aux fumées.
- Gardez le soudage à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité.
- Rangez le soudage dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Éliminez tout matériau de déchets conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques** : Le soudage a un point de fusion bas et peut provoquer des brûlures s'il est manipulé de manière incorrecte. Des fumées peuvent être générées pendant le soudage ; une ventilation adéquate est requise.
- **Éviter les Risques** : Ne touchez pas le soudage avec la peau nue lorsqu'il est chaud. Assurez-vous que la zone de soudage est exempte de matériaux inflammables. Si vous ressentez des étourdissements ou des irritations, quittez immédiatement la zone et recherchez de l'air frais.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge** : Ce produit n'est pas adapté à une utilisation par des enfants. Une supervision d'adulte est requise lors de son utilisation par des personnes ayant une expérience limitée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Préparation** : Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer. Assurez-vous que les métaux à assembler sont propres et exempts de contaminants.
- **Processus de Soudage** :
 1. Chauffez le fer à souder à la température appropriée.
 2. Appliquez Ultra Flux® sur les surfaces à assembler pour des résultats optimaux.
 3. Placez le Soudage en Argent Silvaloy 355 en contact avec le métal chauffé.
 4. Laissez le soudage fondre et couler dans le joint, en assurant une couverture complète.
 5. Retirez la source de chaleur et laissez le joint refroidir naturellement.
- **Entretien Après Utilisation** : Nettoyez les outils de soudage immédiatement après utilisation pour éviter l'accumulation. Inspectez les joints soudés pour vous assurer qu'ils sont sécurisés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout soudage et flux restants conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le soudage dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du Soudage en Argent Silvaloy 355, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Soudage en Argent Silvaloy 355 de Brownells. Merci de prioriser la sécurité dans vos projets.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Saldante Argento SILVALOY 355

Introduzione

Grazie per aver scelto il Saldante Argento Silvaloy 355 di Brownells. Questo saldante di alta qualità, privo di cadmio, è progettato per unire vari metalli, garantendo giunti forti e affidabili per i tuoi progetti. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata per ridurre al minimo l'esposizione ai fumi.
- Tieni il saldante lontano da bambini e animali domestici.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e occhiali protettivi.
- Conserva il saldante in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Smaltisci eventuali materiali di scarto secondo le normative locali.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:** Il saldante ha un basso punto di fusione e può causare ustioni se maneggiato in modo improprio. Possono essere generati fumi durante la saldatura; è necessaria una ventilazione adeguata.
- **Evitare i Rischi:** Non toccare il saldante con la pelle nuda quando è caldo. Assicurati che l'area di saldatura sia priva di materiali infiammabili. Se avverti vertigini o irritazione, lascia immediatamente l'area e cerca aria fresca.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:** Questo prodotto non è adatto all'uso da parte di bambini. È necessaria la supervisione di un adulto quando viene utilizzato da individui con esperienza limitata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Preparazione:** Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare. Assicurati che i metalli da unire siano puliti e privi di contaminanti.
- **Processo di Saldatura:**
 1. Riscalda il ferro da saldare alla temperatura appropriata.
 2. Applica Ultra Flux® sulle superfici da unire per risultati ottimali.
 3. Posiziona il Saldante Argento Silvaloy 355 a contatto con il metallo riscaldato.
 4. Consenti al saldante di fondere e fluire nella giunzione, assicurandoti di coprire completamente.
 5. Rimuovi la fonte di calore e lascia raffreddare naturalmente la giunzione.
- **Cura PostUso:** Pulisci gli strumenti di saldatura immediatamente dopo l'uso per prevenire accumuli. Controlla le giunzioni saldate per assicurarti che siano sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali residui di saldante e flusso secondo le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il saldante nei normali rifiuti domestici.
- Consulta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso del Saldante Argento Silvaloy 355, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo distributore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace mentre utilizzi il Saldante Argento Silvaloy 355 di Brownells. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nei tuoi progetti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lutowia SILVALOY 355

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lutowia Silvaloy 355 od Brownells. To wysokiej jakości, wolne od kadmu lut jest zaprojektowane do łączenia różnych metali, zapewniając mocne i niezawodne połączenia w Twoich projektach. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w Sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i rozumiej instrukcje dotyczące produktu przed jego użyciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby zminimalizować narażenie na opary.
- Przechowuj lutowia z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak rękawice i gogle ochronne.
- Przechowuj lut w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Utylizuj wszelkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:** Lut ma niską temperaturę topnienia i może powodować oparzenia, jeśli nie jest odpowiednio obsługiwany. Opary mogą być generowane podczas lutowania; wymagana jest odpowiednia wentylacja.
- **Unikanie zagrożeń:** Nie dotykaj lutowia gołymi rękami, gdy jest gorące. Upewnij się, że obszar lutowania jest wolny od materiałów łatwopalnych. Jeśli poczujesz zawroty głowy lub podrażnienie, natychmiast opuść to miejsce i weź świeże powietrze.
- **Ostrzeżenia wiekowe:** Produkt nie jest odpowiedni do użycia przez dzieci. Wymagana jest nadzór dorosłych, gdy jest używany przez osoby z ograniczonym doświadczeniem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Przygotowanie:** Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem. Upewnij się, że metale, które mają być połączone, są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- **Proces lutowania:**
 1. Podgrzej lutownicę do odpowiedniej temperatury.
 2. Nałóż Ultra Flux® na powierzchnie, które mają być połączone, aby uzyskać optymalne rezultaty.
 3. Umieść lut Silvaloy 355 w kontakcie z podgrzewanym metalem.
 4. Pozwól lutowi stopnieć i przepłynąć do połączenia, zapewniając pełne pokrycie.
 5. Usuń źródło ciepła i pozwól połączeniu naturalnie ostygnąć.
- **Pielęgnacja po użyciu:** Natychmiast po użyciu oczyść narzędzia lutownicze, aby zapobiec gromadzeniu się osadów. Sprawdź połączenia lutowane, aby upewnić się, że są pewne.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie pozostałości lutowia i fluxu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj lutowia do zwykłych odpadów domowych.
- Skonsultuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia lutowia Silvaloy 355, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas używania lutowia Silvaloy 355 od Brownells. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w Twoich projektach.

Säkerhetsinstruktionsguide för SILVALOY 355 Silver Solder

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Silvaloy 355 Silver Solder. Denna högkvalitativa, kadmiumpfria lödning är utformad för att sammanfoga olika metaller och säkerställa starka och pålitliga fogar för dina projekt. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå produktens instruktioner innan användning.
- Se till att arbetsområdet är välventilerat för att minimera exponering för ångor.
- Håll lödningen borta från barn och husdjur.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon.
- Förvara lödningen på en sval, torr plats borta från direkt solljus och värmekällor.
- Kassera eventuella avfallsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:** Lödningen har en låg smältpunkt och kan orsaka brännskador om den hanteras felaktigt. Ångor kan genereras under lödning; korrekt ventilation krävs.
- **Undvika faror:** Rör inte lödningen med bar hud när den är uppvärmd. Se till att lödningsområdet är fritt från brännbara material. Om du upplever yrsel eller irritation, lämna området omedelbart och sök frisk luft.
- **Åldersspecifika varningar:** Denna produkt är inte lämplig för användning av barn. Vuxen övervakning krävs när den används av personer med begränsad erfarenhet.

Instruktioner för installation och användning

- **Förberedelse:** Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar. Se till att metallerna som ska sammanfogas är rena och fria från föroreningar.
- **Lödningsprocess:**
 1. Värm lödkolven till rätt temperatur.
 2. Applicera Ultra Flux® på ytorna som ska sammanfogas för optimala resultat.
 3. Placera Silvaloy 355 Silver Solder i kontakt med den uppvärmda metallen.
 4. Låt lödningen smälta och flyta in i fogarna, vilket säkerställer fullständig täckning.
 5. Ta bort värmekällan och låt fogarna svalna naturligt.
- **Efteranvändning:** Rengör lödningsverktygen omedelbart efter användning för att förhindra uppbyggnad. Inspektera de lödda fogarna för att säkerställa att de är säkra.

Kassationsinstruktioner

- Kassera eventuella överblivna löd och flussmaterial i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte lödning i vanlig hushållssopor.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt kassationsmetod.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Silvaloy 355 Silver Solder, vänligen besök tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder Brownells Silvaloy 355 Silver Solder. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina projekt.

Bezpečnostní pokyny pro SILVALOY 355 Silver Solder

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pájecí materiál Brownells Silvaloy 355 Silver Solder. Tento vysoce kvalitní, bezkadmiový pájecí materiál je určen pro spojování různých kovů a zajišťuje silné a spolehlivé spoje pro vaše projekty. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu v souladu s Obecnou evropskou regulací o bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před jeho použitím.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře větraný, aby se minimalizovala expozice výparům.
- Držte pájecí materiál mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Skladujte pájecí materiál na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a tepelné zdroje.
- Likvidujte veškeré odpadní materiály v souladu s místními předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:** Pájecí materiál má nízkou teplotu tání a může způsobit popáleniny, pokud je nesprávně manipulován. Během pájení mohou vznikat výpary; je vyžadováno správné větrání.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Nedotýkejte se pájecího materiálu holou kůží, když je zahřátý.
 - Zajistěte, aby byla pájecí plocha bez hořlavých materiálů.
 - Pokud pocítíte závratě nebo podráždění, okamžitě opusťte prostor a vyhledejte čerstvý vzduch.
- **Varování specifická pro věk:** Tento produkt není vhodný pro děti. Je požadován dohled dospělého, pokud je používán osobami s omezenými zkušenostmi.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Příprava:**
 - Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
 - Ujistěte se, že kovy, které mají být spojeny, jsou čisté a bez kontaminantů.
- **Pájecí proces:**
 1. Zahřejte pájecí železo na odpovídající teplotu.
 2. Aplikujte Ultra Flux® na povrchy, které mají být spojeny, pro optimální výsledky.
 3. Umístěte pájecí materiál Silvaloy 355 Silver Solder do kontaktu se zahřátým kovem.
 4. Nechte pájecí materiál roztavit a proudit do spoje, aby bylo zajištěno úplné pokrytí.
 5. Odstraňte zdroj tepla a nechte spoj přirozeně vychladnout.
- **Údržba po použití:**
 - Ihned po použití vyčistěte pájecí nástroje, abyste zabránili hromadění.
 - Zkontrolujte pájené spoje, abyste se ujistili, že jsou bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškerý zbylý pájecí materiál a flux v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nepokládejte pájecí materiál do běžného domácího odpadu.
- Konzultujte místní úřad pro správu odpadů ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy ohledně použití pájecího materiálu Silvaloy 355 Silver Solder se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání pájecího materiálu Brownells Silvaloy 355 Silver Solder. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých projektech.