

SILVALOY 355 brasure à l'argent 1 oz ruban 0,005 po x 74 po

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Soudures & Flux](#)

Maintenant correspond à l'acier inoxydable ; 56% d'argent ; sans cadmium

SILVALOY 355 SILVER SOLDER Le Silvaloy 355 Silver Solder de Brownells est un soudage de haute qualité, sans cadmium, conçu pour assembler divers métaux, y compris l'acier, l'acier inoxydable, le cuivre, le nickel et les métaux précieux. Avec une teneur en argent de 56%, il offre d'excellentes caractéristiques de fluidité et un point de fusion bas, ce qui le rend idéal pour des applications précises telles que l'installation de viseurs et de rampes sur des armes à feu en acier inoxydable. Le soudage fond à 1145°F et coule à 1205°F, garantissant des joints solides et fiables. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'utiliser ce soudage avec Ultra Flux®. Caractéristiques clés : Haute teneur en argent : composition à 56% d'argent pour un meilleur collage. Point de fusion bas : fond à 1145°F et coule à 1205°F pour des applications précises. Sans cadmium : sûr pour diverses applications sans cadmium dangereux. Utilisation polyvalente : adapté pour assembler une large gamme de métaux, y compris l'acier inoxydable, avec une couleur presque blanche qui s'harmonise parfaitement avec l'acier inoxydable. Spécifications : Point de fusion : 1145°F. Point de coulée : 1205°F. Teneur en argent : 56%. Flux recommandé : Ultra Flux®. Incorporer le Silvaloy 355 Silver Solder de Brownells dans vos projets de gunsmithing garantit des joints durables et esthétiquement plaisants, en particulier lors du travail avec des composants en acier inoxydable.



Caractéristiques

- Nom: [SILVALOY 355 brasure à l'argent 1 oz ruban 0,005 po x 74 po](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080538305
- N° fabr.:
- Container Size: 1 oz
- Couleur: Argent
- Numéro de modèle: Wide Ribbon
- Poids: 1.0 oz
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 99mm
- UPC: 050806102811

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Soudage en Argent SILVALOY 355](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Soudage en Argent SILVALOY 355

Introduction

Merci d'avoir choisi le Soudage en Argent Silvaloy 355 de Brownells. Ce soudage de haute qualité, sans cadmium, est conçu pour assembler divers métaux, garantissant des joints solides et fiables pour vos projets. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et comprendre les instructions du produit avant utilisation.
- Assurez-vous que l'espace de travail est bien ventilé pour minimiser l'exposition aux fumées.
- Gardez le soudage à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité.
- Rangez le soudage dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Éliminez tout matériau de déchets conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques** : Le soudage a un point de fusion bas et peut provoquer des brûlures s'il est manipulé de manière incorrecte. Des fumées peuvent être générées pendant le soudage ; une ventilation adéquate est requise.
- **Éviter les Risques** : Ne touchez pas le soudage avec la peau nue lorsqu'il est chaud. Assurez-vous que la zone de soudage est exempte de matériaux inflammables. Si vous ressentez des étourdissements ou des irritations, quittez immédiatement la zone et recherchez de l'air frais.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge** : Ce produit n'est pas adapté à une utilisation par des enfants. Une supervision d'adulte est requise lors de son utilisation par des personnes ayant une expérience limitée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Préparation** : Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer. Assurez-vous que les métaux à assembler sont propres et exempts de contaminants.
- **Processus de Soudage** :
 1. Chauffez le fer à souder à la température appropriée.
 2. Appliquez Ultra Flux® sur les surfaces à assembler pour des résultats optimaux.
 3. Placez le Soudage en Argent Silvaloy 355 en contact avec le métal chauffé.
 4. Laissez le soudage fondre et couler dans le joint, en assurant une couverture complète.
 5. Retirez la source de chaleur et laissez le joint refroidir naturellement.
- **Entretien Après Utilisation** : Nettoyez les outils de soudage immédiatement après utilisation pour éviter l'accumulation. Inspectez les joints soudés pour vous assurer qu'ils sont sécurisés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout soudage et flux restants conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le soudage dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du Soudage en Argent Silvaloy 355, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Soudage en Argent Silvaloy 355 de Brownells. Merci de prioriser la sécurité dans vos projets.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr