

DEAD LEVEL outil de nivellation pour lunette - DEAD LEVEL dispositif de nivellation de lunette

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Niveleurs Réticule Lunettes de Tir](#)

Le Dead Level nivelle votre réticule par rapport à la Terre, éliminant ainsi toute marge d'erreur due à un réticule qui ne serait pas parfaitement à niveau avec le corps de la lunette. Il vous suffit de fixer votre lunette montée au Dead Level, de niveler l'appareil avec les vis à molette de précision pour centrer le niveau du point d'impact, puis de niveler le réticule avec une ligne de niveau prédéterminée ou un fil à plomb. En aluminium, spécification militaire.

Maintenant disponible avec un revêtement anodisé dur de type III dans une finition rouge cramoisi et noire. Instructions incluses. À UTILISER AVEC DES BAGUES ET MONTAGES CONFORMES MIL STD 1913 PICATINNY.



Caractéristiques

- Nom: [DEAD LEVEL dispositif de nivellation de lunette](#)
- Fabricant: [BADGER ORDNANCE](#)
- Référence: 093000051
- N° fabr.: 200-50
- Poids du colis: 0.862kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 274mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Dispositif de Nivellement de Lunette Dead Level](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Dispositif de Nivellement de Lunette Dead Level

Introduction

Merci d'avoir choisi le Dispositif de Nivellement de Lunette Dead Level de Badger Ordnance. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toutes les instructions avec soin pour éviter les dangers potentiels.
- Inspectez régulièrement le dispositif pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de préoccupations concernant la sécurité, signalezles aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour sur les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que le Dead Level est solidement fixé à votre lunette montée avant d'essayer de niveler votre réticule.
- Utilisez les vis à molette de précision pour niveler correctement le dispositif ; un niveling incorrect peut entraîner un alignement inexact de la lunette.
- Évitez d'utiliser le dispositif dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Ne modifiez ni n'altérez le Dead Level de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre ses caractéristiques de sécurité.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du dispositif, cessez immédiatement son utilisation et consultez un technicien qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation à l'Installation

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les outils nécessaires à l'installation, y compris un système de montage compatible.

2. Fixation du Dead Level

- Fixez le Dead Level à votre lunette montée à l'aide de bagues et de montages conformes à MIL STD 1913 Picatinny.
- Assurezvous que le dispositif est fermement sécurisé et ne bouge pas pendant l'utilisation.

3. Nivellement du Dispositif

- Utilisez les vis à molette de précision pour ajuster le niveau du Dead Level jusqu'à ce que le niveau du bullseye soit centré.
- Confirmez que le dispositif est de niveau avant de procéder à l'ajustement du réticule.

4. Nivellement du Réticule

- Utilisez une ligne de niveau prédéterminée ou un fil à plomb pour aligner le réticule avec précision.
- Effectuez les ajustements nécessaires pour vous assurer que le réticule est parfaitement de niveau avec le corps de la lunette.

5. Vérifications Finales

- Vérifiez à nouveau tous les ajustements et assurezvous que le dispositif est solidement monté.
- Effectuez une inspection finale pour confirmer qu'il n'y a pas de composants desserrés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le Dispositif de Nivellement de Lunette Dead Level conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Assurezvous que tous les matériaux d'emballage sont recyclés ou éliminés correctement.
- Ne jetez pas le dispositif dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le Dispositif de Nivellement de Lunette Dead Level, veuillez contacter votre revendeur autorisé local ou un représentant du fabricant. Ils fourniront une assistance en fonction de vos besoins et préoccupations spécifiques.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités. Profitez de votre Dispositif de Nivellement de Lunette Dead Level de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr