

PACESETTER jeux de 3 matrices pour carabine - Jeu de 3 matrices Winchester Pacesetter 30-30

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le set de 3 matrices comprend une matrice de dimensionnement intégral, une matrice de mise en place de projectiles, une matrice de sertissage d'usine, un porte étui universel, une cuillère à poudre et des instructions/données de charge. Compatible avec toutes les presses de rechargement 7/8"-14.



Caractéristiques

- Nom: [Jeu de 3 matrices Winchester Pacesetter 30-30](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100010103
- N° fabr.: 90506
- Cartouche: 30-30 Winchester
- Type d'Outil: Full Length Die Set,3-Die Set
- Poids du colis: 0.499kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 122mm
- Longueur d'expédition: 147mm
- UPC: 734307905064

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE SET DE MATRICES PACESETTER RIFLE
- À propos de nous

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE SET DE MATRICES PACESSETTER RIFLE

Introduction

Merci d'avoir choisi le set de matrices PACESSETTER RIFLE par LEE PRECISION pour vos besoins de rechargement. Ce produit est conçu pour vous aider à recharger en toute sécurité et efficacement des munitions pour la cartouche 3030 Winchester. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez et comprenez toujours les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre, bien ventilé et exempt de distractions.
- Rangez les matrices et les composants de rechargement dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des animaux.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des matériaux de rechargement.
- Inspectez régulièrement votre équipement de rechargement pour détecter l'usure et les dommages.
- Suivez les lois et règlements locaux concernant le rechargement et le stockage des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez tous les composants de rechargement, y compris les poudres et les amorces, avec soin pour éviter une ignition accidentelle.
- Évitez d'utiliser des composants endommagés ou usés ; remplacez-les immédiatement.
- Ne dépassez jamais les charges de poudre recommandées comme indiqué dans des manuels de rechargement fiables.
- Gardez tous les matériaux de rechargement loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues.
- Utilisez les matrices conformément aux instructions du fabricant pour éviter les pannes ou les accidents.
- Faites attention au risque d'exposition au plomb ; lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé des composants en plomb.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est solidement fixée et stable.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer le processus de rechargement.

2. Installation des Matrices

- Retirez la matrice existante de votre presse de rechargement, si applicable.
- Installez la matrice de dimensionnement intégral dans la presse et serrez-la fermement.
- Insérez la matrice de mise en place de projectiles dans la presse et serrez-la fermement.
- Enfin, installez la matrice de sertissage d'usine et assurez-vous qu'elle est bien fixée.

3. Utilisation des Matrices

- Suivez les instructions fournies avec le set de matrices pour ajuster les matrices pour un fonctionnement correct.

- Utilisez le porte étui universel pour maintenir fermement le cas de cartouche pendant le processus de rechargement.
- Utilisez la cuillère à poudre pour mesurer la bonne quantité de poudre pour chaque cartouche.
- Placez soigneusement le projectile à l'aide de la matrice de mise en place de projectiles, en vous assurant qu'il est placé à la bonne profondeur.
- Appliquez la matrice de sertissage d'usine pour garantir un sertissage approprié sur la cartouche.

4. Vérifications Finales

- Inspectez chaque cartouche chargée pour vérifier le bon positionnement et le sertissage.
- Rangez les munitions complètes dans un endroit sûr et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout composant de rechargement inutilisé ou périmé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas de matériaux dangereux avec les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez auprès des autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le set de matrices PACESETTER RIFLE, veuillez consulter le service client du fabricant ou vous référer au site officiel du produit pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre set de matrices PACESETTER RIFLE. Priorisez toujours la sécurité et consultez des ressources officielles pour toute incertitude. Bon rechargement !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr