

PACESETTER jeux de 3 matrices pour carabine - 308 WINCHESTER

PACESETTER jeu de 3 matrices

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le set de 3 matrices comprend une matrice de dimensionnement intégral, une matrice de mise en place de projectiles, une matrice de sertissage d'usine, un porte étui universel, une cuillère à poudre et des instructions/données de charge. Compatible avec toutes les presses de rechargement 7/8"-14.



Caractéristiques

- Nom: [308 WINCHESTER PACESETTER jeu de 3 matrices](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100010104
- N° fabr.: 90507
- Cartouche: 308 Winchester
- Type d'Outil: 3-Die Set, Full Length Die Set
- Poids du colis: 0.522kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 122mm
- Longueur d'expédition: 147mm
- UPC: 734307905071

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE SET DE MATRICES PACESETTER RIFLE
- À propos de nous

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE SET DE MATRICES PACESETTER RIFLE

Introduction

Merci d'avoir choisi le SET DE MATRICES PACESETTER RIFLE de LEE PRECISION. Ce produit est conçu pour le rechargeement des munitions 308 Winchester et comprend des composants essentiels pour une utilisation sûre et efficace. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une expérience de rechargeement sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours toutes les armes à feu et les munitions comme si elles étaient chargées et prêtes à tirer.
- Utilisez ce set de matrices uniquement pour son but prévu : le rechargeement des cartouches 308 Winchester.
- Assurezvous de connaître le processus de rechargeement et l'équipement spécifique nécessaire.
- Gardez tous les outils et composants de rechargeement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors du rechargeement des munitions.
- Travaillez dans un espace bien ventilé pour minimiser l'exposition aux fumées de poudre.
- Ne fumez pas et n'allumez pas de flammes ouvertes près de votre zone de rechargeement.
- Stockez toutes les poudres et amorces dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Vérifiez régulièrement votre équipement pour détecter l'usure et les dommages ; remplacez immédiatement toute pièce cassée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que votre presse de rechargement est solidement fixée et stable avant utilisation.
- Vérifiez toujours que vous avez la bonne matrice et les bons composants pour la cartouche 308 Winchester.
- Ne dépassiez pas les données de charge recommandées fournies avec le set de matrices ou dans des manuels de rechargement réputés.
- Évitez les distractions pendant le rechargeement ; restez concentré sur la tâche à accomplir.
- Utilisez le porte étui universel fourni, spécialement conçu pour la cartouche 308 Winchester, afin d'assurer un ajustement et un fonctionnement appropriés.
- Suivez attentivement les instructions pour utiliser la matrice de dimensionnement intégral, la matrice de mise en place de projectiles et la matrice de sertissage d'usine.
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer le set de matrices ou l'un de ses composants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration de votre Presse de Rechargeement :

- Fixez solidement votre presse de rechargement à un établi ou une table robuste.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et organisée avant de commencer.

2. Installation des Matrices :

- Commencez par la matrice de dimensionnement intégral :

- Vissez la matrice dans la presse et serrezla fermement.

- Ajustez la matrice selon les instructions du fabricant pour un dimensionnement approprié.
- Ensuite, installez la matrice de mise en place de projectiles :
 - Suivez le même processus de vissage et de serrage.
 - Réglez la profondeur de mise en place selon vos spécifications de charge.
- Enfin, installez la matrice de sertissage d'usine :
 - Vissez et sécurisezla comme pour les matrices précédentes.

3. Utilisation du Porte Étui Universel :

- Insérez le porte étui dans la presse.
- Assurezvous qu'il s'ajuste parfaitement et est compatible avec la cartouche 308 Winchester.

4. Processus de Rechargement :

- Commencez par la matrice de dimensionnement intégral pour redimensionner vos étuis en laiton.
- Suivez avec la matrice de mise en place de projectiles pour placer vos projectiles à la profondeur souhaitée.
- Utilisez la matrice de sertissage d'usine pour sertir les projectiles en place de manière sécurisée.

5. Nettoyage :

- Après le rechargement, nettoyez votre espace de travail et rangez en toute sécurité tous les composants.
- Éliminez tout matériel inutilisé ou périmé conformément aux réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériel de rechargement inutilisé, comme les poudres et les amorces, conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas les composants de munitions dans les ordures ordinaires.
- Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination sécuritaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SET DE MATRICES PACESETTER RIFLE, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur équipe d'assistance pour obtenir de l'aide.

Rappelezvous, la sécurité est primordiale lors du rechargement des munitions. Priorisez toujours la prudence et suivez ces instructions pour garantir une expérience de rechargement sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr