

Montures de lunette à démontage rapide - Monture cantilever QD 1" x 1,5" 0 MOA noire

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Les supports de lunette QD de Midwest Industries intègrent l'un des leviers QD les plus fluides du marché. Ils offrent un fonctionnement extrêmement fluide avec un écrou de réglage multifacette pour obtenir la tension exacte requise sans endommager la surface du rail. Entièrement réglables sans outils. Pesant 8,4 oz, ces supports sont usinés avec précision pour un retour à zéro optimal et une fiabilité accrue. Anodisés en dur en aluminium 6061 pour une durée de vie de service. Compatibles avec des lunettes jusqu'à un objectif de 56 mm. Poids : 8,4 oz Longueur totale : 5,875" Largeur des anneaux : 0,85" Distance entre les anneaux : 2,8" Décalage par rapport au premier anneau : 1,4" Hauteur - du dessus du rail au centre de l'anneau : 1,5"



Caractéristiques

- Nom: [Monture cantilever QD 1" x 1,5" 0 MOA noire](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Référence: 100018509
- N° fabr.: MIQD1SM
- Diamètre du tube de visée: 1"
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: 1.5"
- Style: Picatinny
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.308kg
- Hauteur d'expédition: 70mm
- Largeur d'expédition: 191mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 816537018872

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES SUPPORTS DE LUNETTE QD DE MIDWEST INDUSTRIES](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES SUPPORTS DE LUNETTE QD DE MIDWEST INDUSTRIES

Introduction

Merci d'avoir choisi les SUPPORTS DE LUNETTE QD de MIDWEST INDUSTRIES. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant sécurité et fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre l'utilisation, l'installation et l'entretien appropriés de vos supports de lunette.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que le support de lunette est compatible avec les spécifications de votre arme à feu et de votre lunette avant utilisation.
- Inspectez le support de lunette pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris pour éviter une installation incorrecte.
- Gardez le support de lunette hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute expérience de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée pour le support de lunette, qui est conçu pour maintenir des lunettes avec un objectif allant jusqu'à 56 mm.
- Évitez de trop serrer l'écrou de réglage, car cela pourrait endommager la surface du rail ou affecter la fonctionnalité du support.
- Vérifiez toujours que le levier QD est correctement verrouillé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Utilisez le support de lunette uniquement à des fins prévues ; ne modifiez ni n'altérez le support de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre lors de l'installation ou de l'ajustement du support de lunette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires (si besoin) pour l'installation.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'Installation

- Nettoyez la surface de montage de votre arme à feu pour garantir un ajustement sécurisé.
- Positionnez le support de lunette sur le rail, en l'alignant avec l'emplacement de montage souhaité.
- Ajustez l'écrou de réglage multifacette pour obtenir la tension désirée sans endommager la surface du rail.
- Serrez fermement le levier QD jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, en vous assurant qu'il est verrouillé.

3. Utilisation

- Après l'installation, vérifiez l'alignement de la lunette et assurez-vous qu'elle est solidement fixée.
- Inspectez régulièrement le support de lunette pour détecter toute usure, surtout avant chaque utilisation.

- Si des problèmes sont détectés, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du support de lunette conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les composants en aluminium là où des installations sont disponibles.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, la performance du produit ou un soutien supplémentaire, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation des SUPPORTS DE LUNETTE QD de MIDWEST INDUSTRIES.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr