

# Dosatore di polvere COMPETITION PR-50 - COMPETITON PR-50 DOSATORE DI POLVERE

[Ricarica](#) > [Powder Handling](#) > [Dispensatori e misuratori polvere](#)

Il misuratore di polvere Redding Competition PR-50 è il quarto di una serie di misuratori di polvere "specifici per intervallo di peso" prodotti da Redding. Il Competition PR-50 è progettato per il mercato dei fucili di precisione e per le specifiche cartucce associate. È stato progettato per funzionare con circa 30 a 80 grani della maggior parte delle polveri e le sue cariche sono garantite da un tamburo di precisione, una camera di misurazione affilata e un particolare pistone micrometrico regolabile a forma emisferica che elimina praticamente i vuoti di polvere causati dall'uso di polveri a lungo grano. Il micrometro è progettato per ridurre il gioco durante il movimento, consentendo pesi di carica facilmente ripetibili.



## Caratteristiche

- Nome: [COMPETITON PR-50 DOSATORE DI POLVERE](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 100028760
- N. fab.: 03900
- Peso della spedizione: 1.383kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 611760039003

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Redding Competition PR50](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Redding Competition PR50

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore di Polvere Redding Competition PR50. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il misuratore di polvere venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il misuratore di polvere fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali di sicurezza, quando si maneggiano polveri.
- Conservare il misuratore di polvere in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Ispezionare regolarmente il misuratore di polvere per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti la manipolazione e la conservazione dei materiali per ricarica.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il range di peso raccomandato di 30 a 80 grani per le polveri.
- Evitare di utilizzare il misuratore di polvere con polveri che non sono compatibili con il suo design.
- Assicurarsi che la camera di misurazione sia pulita e priva di ostruzioni prima di ogni uso.
- Utilizzare con cautela il pistone micrometrico regolabile per evitare pesi di carica errati.
- Non tentare di smontare o modificare il misuratore di polvere senza una guida adeguata.
- Se si notano irregolarità durante il funzionamento, interrompere immediatamente l'uso del misuratore di polvere e cercare assistenza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Posizionare il misuratore di polvere su una superficie stabile e piana.
- Fissare il misuratore di polvere alla superficie se necessario per prevenire movimenti durante l'uso.
- Assicurarsi che la camera di misurazione sia correttamente allineata e fissata.

### 2. Uso:

- Regolare il pistone micrometrico al peso di carica desiderato all'interno del range di 30 a 80 grani.
- Riempire la camera di misurazione con la polvere appropriata.
- Operare il misuratore di polvere secondo le raccomandazioni del produttore per erogare la polvere.
- Controllare sempre il peso della polvere erogata utilizzando una bilancia affidabile prima dell'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali polveri inutilizzate o scadute in conformità con le normative locali.
- Se il misuratore di polvere è danneggiato oltre la riparabilità, smaltilo in modo da prevenire danni ambientali.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati per materiali pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Misuratore di Polvere Redding Competition PR50, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti. È importante avere accesso a supporto se si incontrano problemi.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace del Misuratore di Polvere Redding Competition PR50. Rimanere informati sulla sicurezza del prodotto e rispettare tutte le pratiche raccomandate per godere di un'esperienza di ricarica sicura. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)