

Barre doseuse réglable - Barre de charge réglable

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Mono-Station](#)

La barre de charge réglable Lee remplace le disque de charge sur les mesureurs de poudre Auto Disk et Pro Auto Disk. Réglable entre .28 cc et 1.6 cc.



Caractéristiques

- Nom: [Barre de charge réglable](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100032077
- N° fabr.: 90792
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 734307907921

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Barre de Charge Réglable Lee](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge Réglable Lee

Introduction

Merci d'avoir choisi la Barre de Charge Réglable Lee. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en remplaçant le disque de charge sur les mesureurs de poudre Auto Disk et Pro Auto Disk. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir un usage sûr et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez la barre de charge hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le produit uniquement pour l'application prévue.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter toute usure ou dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les limites de réglage de la barre de charge (0.28 cc à 1.6 cc).
- Ne mélangez pas différentes poudres sans vous assurer de leur compatibilité.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les projections.
- Utilisez la barre de charge dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de vapeurs.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez le disque de charge existant de votre mesureur de poudre.
- Insérez la barre de charge réglable Lee à sa place.
- Assurez-vous que la barre est correctement fixée et sécurisée avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Réglez la barre de charge à la mesure souhaitée en tournant le mécanisme de réglage.
- Vérifiez la mesure avec un outil de mesure approprié avant de procéder à l'utilisation.
- Chargez la poudre dans le mesureur et commencez à recharger selon les instructions de votre équipement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits non alimentaires.
- Si le produit est endommagé, suivez les instructions de recyclage appropriées pour éviter tout risque environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la Barre de Charge Réglable Lee, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout produit. En suivant ces directives, vous pouvez vous assurer que votre expérience avec la Barre de Charge Réglable Lee est à la fois sûre et agréable. Pour plus d'informations sur les rappels de produits ou pour signaler un produit dangereux, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr