

Barra di carica regolabile - Barra di dosaggio regolabile

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Pressa monostazione](#)

La barra di carica regolabile Lee viene utilizzata al posto del disco di carica nei misuratori di polvere Auto Disk e Pro Auto Disk. Regolabile tra 0,28 cc e 1,6 cc.



Caratteristiche

- Nome: [Barra di dosaggio regolabile](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 100032077
- N. fab.: 90792
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 734307907921

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica Regolabile Lee Precision](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica Regolabile Lee Precision

Introduzione

La barra di carica regolabile Lee è progettata per essere utilizzata come sostituto del disco di carica nei misuratori di polvere Auto Disk e Pro Auto Disk. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o polvere.
- Non superare le capacità di regolazione della barra, che vanno da 0,28 cc a 1,6 cc.
- Evitare di caricare polvere o materiali non raccomandati dal produttore.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.
- Assicurati di lavorare in un'area ben ventilata quando utilizzi il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovere il disco di carica dal misuratore di polvere.
- Inserire la barra di carica regolabile nel misuratore, assicurandosi che sia ben fissata.
- Regolare la barra secondo le specifiche di carica desiderate, compresa tra 0,28 cc e 1,6 cc.

2. Uso

- Prima di ogni utilizzo, controllare che la barra di carica sia pulita e priva di polvere.
- Regolare la quantità di carica desiderata ruotando il meccanismo di regolazione.
- Una volta impostata la carica, eseguire un test di carica per garantire che la quantità sia corretta.
- Procedere con la carica solo se tutte le impostazioni sono corrette e il prodotto è in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti e sui materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace della barra di carica regolabile Lee. Ricorda di prestare attenzione a eventuali avvisi di richiamo e di segnalare qualsiasi problema riscontrato. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale e Operativa **

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it