

Ensemble BORE-MAX Speed Jag et patch - Jag BORE-MAX 45 CALIBER et BORE-MAX Speed Patches 25CT

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Le Bore-Max Speed Jag et les Patches sont des composants du système Bore-Max Speed Clean pour un nettoyage des canons plus rapide et plus facile. À l'intérieur du canon, l'accumulation de carbone et de cuivre se forme en couches au fil du temps et a un impact significatif sur les performances d'une arme à feu si elle n'est pas contrôlée. L'accumulation de carbone isole essentiellement le fouling de cuivre de l'extérieur. Les couches de carbone doivent être enlevées mécaniquement avec une brosse à canon afin d'exposer complètement les couches de cuivre en dessous. Alternativement, le cuivre doit être dissous chimiquement pour être éliminé du canon, car une brosse est inefficace pour décoller ces dépôts fusionnés par la chaleur. Conçu pour tenir compte précisément du diamètre du jag et de l'épaisseur du patch, ce combo Speed Jag et Patch offre une compression optimale pour atteindre en profondeur les rayures et les lands. Assez serré pour fournir une compression supérieure à l'intérieur du canon tout en restant relativement facile à pousser. Le système Speed Jag et Patch permet d'introduire plus de matériau de patch dans le canon, élimine les plis et maximise l'efficacité de chaque passage. Les Speed Patches sont en matériau synthétique qui a montré une absorbance supérieure par rapport au coton. Ce matériau est meilleur pour absorber les résidus et le solvant usé dans le canon et est plus efficace pour ramasser et piéger les impuretés.



Caractéristiques

- Nom: [Jag BORE-MAX 45 CALIBER et BORE-MAX Speed Patches 25CT](#)
- Fabricant: [REAL AVID](#)
- Référence: 100047692
- N° fabr.: AVBMJAG45
- Calibre: 45 Caliber
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 813119013591

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le BoreMax Speed Jag & Patch Combo](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le BoreMax Speed Jag & Patch Combo

Introduction

Merci d'avoir choisi le BoreMax Speed Jag & Patch Combo de REAL AVID. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage de votre arme à feu. Cependant, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des canons de calibres appropriés.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Évitez de mélanger différents types de solvants ou d'agents de nettoyage, car cela peut provoquer des réactions indésirables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez des produits de nettoyage pour éviter les éclaboussures.
- Utilisez des gants en caoutchouc pour protéger vos mains des solvants.
- Ne nettoyez pas votre arme à feu à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassembliez tous les matériaux nécessaires, y compris le BoreMax Speed Jag, les Speed Patches et le solvant de nettoyage.

2. Installation :

- Fixez le BoreMax Speed Jag à la tige de nettoyage.
- Insérez un Speed Patch sur le jag.

3. Utilisation :

- Appliquez le solvant de nettoyage sur le Speed Patch.
- Introduisez doucement le jag dans le canon et effectuez un mouvement de vaetvient pour nettoyer.
- Retirez le jag et vérifiez l'état du canon.
- Répétez si nécessaire en utilisant un nouveau Speed Patch.

4. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez le jag et les autres outils avec de l'eau savonneuse.
- Séchez soigneusement avant de ranger.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les Speed Patches usagés dans les égouts ou les canalisations.
- Éliminez les Speed Patches et les solvants usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Consultez votre déchetterie locale pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre BoreMax Speed Jag & Patch Combo. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr