


Caricatori per fucile - Caricatore 30-30 Winchester

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Strumento perfetto per coloro che desiderano semplicemente provare a ricaricare. Caricatore per sole dimensioni del collo, utilizza solo bossoli sparati dalla tua arma. Può ricaricare un colpo in 30 secondi. Include tutto il necessario per iniziare a ricaricare un calibro. Include: sedile per proiettili e camera di innesci, camera di decapping, die di dimensionamento del collo, asta per inneschi, misuratore di polvere, dati di caricamento, istruzioni complete. Richiede un martello (non incluso). Include anche una custodia di plastica per la conservazione.



Caratteristiche

- Nome: [Caricatore 30-30 Winchester](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 100053038
- N. fab.: 90244
- Cartuccia: 30-30 Winchester
- Matrice tipo: Loader
- Peso della spedizione: 0.476kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 96mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 734307902445

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LOADERS, RIFLE LEE PRECISION 3030 WINCHESTER LOADER
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LOADERS, RIFLE LEE PRECISION 3030 WINCHESTER LOADER

Introduzione

Grazie per aver scelto il LEE PRECISION 3030 Winchester Loader. Questo strumento è progettato per coloro che desiderano provare a ricaricare munizioni in modo sicuro ed efficace. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un'esperienza di ricarica sicura e di successo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre tutte le istruzioni prima di utilizzare il caricatore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben ventilata.
- Tenere il caricatore e tutti i componenti fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizzare solo bossoli di ottone che sono stati sparati dalla propria arma.
- Essere consapevoli dei rischi associati alla manipolazione della polvere da sparo e dei componenti delle munizioni.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante la ricarica.
- Conservare tutti i componenti in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Controllare regolarmente la presenza di segni di usura o danni al caricatore e ai suoi componenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Rischi Potenziali:

- Rischio di infortunio a causa della manipolazione impropria di strumenti e componenti.
- Rischio di esplosione o incendio a causa di stoccaggio o manipolazione impropri della polvere da sparo.
- Rischio di contaminazione derivante dall'uso di bossoli sporchi o danneggiati.

• Evitare i Rischi:

- Assicurarsi sempre che il caricatore venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Non tentare di modificare il caricatore o i suoi componenti.
- Non utilizzare mai il caricatore in un'area dove ci sono fiamme libere o scintille.
- Smaltire immediatamente e in sicurezza qualsiasi munizione danneggiata o caricata in modo improprio.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di adulti. Non deve essere utilizzato da individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione di un adulto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Configurazione:

- Posizionare il caricatore su una superficie stabile e piana.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni prima di iniziare.

2. Processo di Caricamento:

- Inserire la matrice di dimensionamento del collo nel caricatore.
- Posizionare il bossolo di ottone nella matrice di dimensionamento del collo.
- Utilizzare l'asta per inneschi per inserire un innesco nel foro dell'innesco del bossolo.
- Misurare la quantità appropriata di polvere utilizzando il misuratore di polvere.
- Versare con cautela la polvere nel bossolo di ottone.
- Utilizzare il sedile per proiettili per posizionare il proiettile sopra il bossolo riempito di polvere.
- Assicurarsi che il proiettile sia posizionato correttamente.

3. Conclusione:

- Controllare il colpo completato per eventuali difetti.
- Conservare le munizioni caricate in un luogo sicuro e protetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti inutilizzati o danneggiati secondo le normative locali.
- Non gettare munizioni caricate nei rifiuti normali.
- Contattare le autorità locali o un impianto di smaltimento dei rifiuti pericolosi per indicazioni sui metodi di smaltimento sicuri.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso del LEE PRECISION 3030 Winchester Loader, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro team di assistenza clienti. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, è possibile godere di un'esperienza di ricarica sicura e di successo con il LEE PRECISION 3030 Winchester Loader. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità in tutte le attività di ricarica.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it