

LEE PRO Auto-Disk dosatore di polvere - LEE PRO DISCO AUTOMATICO

[Ricarica](#) > [Powder Handling](#) > [Dispensatori e misuratori polvere](#)

Il wiper in elastomero e la fusione metallica rivestita in teflon rendono questo misuratore il più fluido in funzione. Non taglia la polvere e praticamente elimina completamente le perdite. Il grande serbatoio con valvola di chiusura è fissato con dadi in ottone per la massima comodità nel cambio del disco.

Maggiore sicurezza con il leva di richiamo positivo. Include adattatore girevole e leva di ritorno a molla con molla e tutti e quattro i dischi. Molti preferiscono il Pro Auto-Disk per la ricarica in massa. Il serbatoio tiene $\frac{1}{2}$ libbra di polvere. Il Lee Pro Auto Disk è progettato per l'uso con i pressori Pro 1000 e Load-Master. Utilizzato con il Powder Thru Expanding Die o il Rifle Charging Die. Include adattatore girevole e leva di ritorno a molla con molla. Include 4 dischi per regolare le tue dosi con: Disco A = .30 a .43 cc Disco B = .46 a .66 cc Disco C = .71 a 1.02 cc Disco D = 1.09 a 1.57 cc



Caratteristiche

- Nome: [LEE PRO DISCO AUTOMATICO](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 100053257
- N. fab.: 90429
- Peso della spedizione: 0.655kg
- Altezza di spedizione: 77mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 305mm
- UPC: 734307904296

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL MISURATORE DI POLVERE LLE PRO AUTODISK
- Chi siamo

GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL MISURATORE DI POLVERE LLE PRO AUTODISK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore di Polvere LLE Pro AutoDisk di Lee Precision. Questa guida fornisce istruzioni essenziali per la sicurezza, linee guida per l'uso e informazioni di contatto per garantire un funzionamento sicuro ed efficace del tuo misuratore di polvere. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il misuratore di polvere in modo sicuro seguendo queste linee guida:
 - Operare sempre il prodotto in un'area ben ventilata.
 - Tenere il misuratore di polvere lontano da bambini e animali domestici.
 - Utilizzare il misuratore di polvere solo per lo scopo previsto.
 - Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
 - Non superare le capacità di carico raccomandate.
 - Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di attrezzature per la ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Per evitare rischi durante l'uso del Misuratore di Polvere LLE Pro AutoDisk:
 - Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti adeguati durante la manipolazione delle polveri.
 - Assicurarsi che il serbatoio sia saldamente attaccato prima dell'uso.
 - Non tentare di smontare o modificare il misuratore di polvere.
 - Essere consapevoli del potenziale di elettricità statica; adottare precauzioni per ridurre al minimo la scarica statica.
 - Evitare di riempire eccessivamente il serbatoio; attenersi alla capacità di $\frac{1}{2}$ libbra.
 - In caso di fuoriuscite di polvere, pulirle immediatamente per prevenire incidenti.
 - Non lasciare mai il misuratore di polvere incustodito mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per una corretta installazione e uso del Misuratore di Polvere LLE Pro AutoDisk:

1. Installazione:

- Attacca saldamente il grande serbatoio al misuratore di polvere utilizzando i dadi in ottone.
- Assicurati che la valvola di chiusura sia in posizione chiusa prima di aggiungere la polvere.
- Collega il misuratore di polvere al pressore Pro 1000 o LoadMaster secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Apri la valvola di chiusura e riempি il serbatoio con il tipo di polvere desiderato.
- Seleziona il disco appropriato per la tua carica:
 - Disco A: .30 a .43 cc
 - Disco B: .46 a .66 cc
 - Disco C: .71 a 1.02 cc
 - Disco D: 1.09 a 1.57 cc
- Assicurati che il leve di richiamo positivo sia attivato prima di erogare la polvere.

- Utilizza l'adattatore girevole e la leva di ritorno a molla per erogare la polvere nella tua cartuccia.
- Dopo l'uso, chiudi la valvola di chiusura e pulisci il misuratore di polvere per prevenire l'accumulo di residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Misuratore di Polvere LLE Pro AutoDisk e qualsiasi materiale di imballaggio in modo responsabile:
 - Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti elettronici e metallici.
 - Assicurati che eventuali polveri residue siano smaltite secondo le linee guida locali sui rifiuti pericolosi.
 - Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande sulla sicurezza o ulteriori assistenze, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore o dal rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida sulla sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Misuratore di Polvere LLE Pro AutoDisk. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative locali quando utilizzi attrezzature per la ricarica. Grazie per la tua attenzione a queste importanti pratiche di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it