

# Guide de bourre MEC (12 ga) Pièce de rechange - Guide de bourre (12 GA) - pièce de rechange

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Automatiques Progressives](#)

Pièce de rechange du guide de bourrage MEC (12 ga)



## Caractéristiques

- Nom: [Guide de bourre \(12 GA\) - pièce de rechange](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 250205456
- N° fabr.: 830012
- Poids du colis: 0.007kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MEC Wad Guide \(12 ga\) Pièce de Rechange](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le MEC Wad Guide (12 ga) Pièce de Rechange

## Introduction

Merci d'avoir choisi le MEC Wad Guide (12 ga) comme pièce de rechange. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou s'en approcher sans supervision.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez le MEC Wad Guide.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le produit sans l'autorisation du fabricant.
- Utilisez uniquement le MEC Wad Guide avec des cartouches de 12 ga conformes aux spécifications du fabricant.
- Assurez-vous que la zone de travail est dégagée et exempte d'obstacles.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Déballer soigneusement le MEC Wad Guide et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
- Suivez les instructions du fabricant pour installer le guide sur votre presse de rechargement.
- Assurez-vous que le guide est solidement fixé avant de l'utiliser.

### 2. Utilisation :

- Placez la cartouche de 12 ga dans le guide conformément aux instructions.
- Assurez-vous que la cartouche est correctement alignée avant de commencer le processus de rechargement.
- Ne forcez pas le mécanisme ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement de la cartouche.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces de rechange et des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé, détruisez-le de manière sécurisée pour éviter tout risque d'accident.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du MEC Wad Guide (12 ga), veuillez

contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du MEC Wad Guide. Merci de votre attention et de votre diligence.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)