

# Bases de montage pour lunettes HOWA 1500 / VANGUARD action courte acier HD - Base 20 MOA en acier pour HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette en acier HD (Heavy Duty) EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'acier trempé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de distance de vision, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages Heavy Duty (HD) sont .100" plus bas que les montages légers pour minimiser le poids et rapprocher votre optique de l'axe du canon pour une meilleure précision. Les fentes croisées de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 avec une tolérance de +/- .002". Usiné à partir d'acier au carbone 4140 ultra-rigide pré-trempé à Rc 35-35 avant usinage. Comprend des vis Torx® à tête hexagonale et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue.



## Caractéristiques

- Nom: [Base 20 MOA en acier pour HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000256
- N° fabr.: 86402
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: 1500,Vanguard
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Howa,Weatherby
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.175kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 170mm
- UPC: 841370109647

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette en Acier HD EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à Action Courte](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette en Acier HD EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à Action Courte

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette en acier HD (Heavy Duty) EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que toutes les précautions de sécurité sont suivies pour éviter les accidents ou les blessures.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Inspectez les bases de lunette et l'arme avant utilisation pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation des bases de lunette.
- Utilisez toujours une goutte de loctite bleue sur les vis pour les sécuriser correctement.
- Assurezvous que les bases de lunette sont compatibles avec le modèle de votre arme avant l'installation.
- Évitez d'utiliser le produit s'il présente des signes de dommage ou d'usure.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurezvous d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé.

### 2. Installation :

- Retirez tout montage de lunette existant de votre arme.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage d'origine sur le récepteur de votre arme.
- Insérez les vis Torx® fournies dans les trous des bases de lunette.
- Serrez les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs à l'aide de la clé Torx®.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.

### 3. Utilisation :

- Une fois installées, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver aux bases de lunette.
- Ajustez la lunette à la distance de vision souhaitée et sécurisezla selon les instructions du fabricant de la lunette.
- Vérifiez toujours que toutes les connexions sont sécurisées avant d'utiliser l'arme.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisé, éliminez-le de manière responsable, en veillant à ce qu'il ne représente pas un danger pour les autres.
- Pensez à recycler les composants lorsque cela est possible.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou support supplémentaire concernant les bases de lunette en acier HD EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de l'utilisation de vos bases de lunette de manière responsable et sûre.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)