

Bases de montage pour lunette REMINGTON 541 - Base de lunette REMINGTON 541 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Remington 541. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de rainures Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers disposent d'un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium extrudé ultra-rigide 6061 T6. Comprend des vis Torx® à tête creuse et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [Base de lunette REMINGTON 541 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000357
- N° fabr.: 40310
- Couleur: Noir
- Modèle: 541
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Remington
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.085kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370105205

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE REMINGTON 541 EGW REMINGTON 541 0 MOA](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE REMINGTON 541 EGW REMINGTON 541 0 MOA

Introduction

Merci d'avoir choisi les embase de lunette EGW Remington 541. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'installer ou d'utiliser les bases de lunette.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez toutes les règles et réglementations de sécurité applicables.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits ou les avis de sécurité par le biais de canaux officiels.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des préoccupations concernant le produit, demandez de l'aide rapidement.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement avec des anneaux de lunette compatibles (Picatinny ou Weaver).
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage des bases de lunette.
- Utilisez toujours une goutte de Loctite bleu lors de l'installation pour sécuriser les vis.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si les bases de lunette sont endommagées, cessez immédiatement de les utiliser et remplacez-les.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris une clé Torx® à tête creuse et du Loctite bleu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Remington 541.
- Alignez la base de lunette EGW avec les trous de montage, en vous assurant d'un bon ajustement.
- Insérez les vis à tête creuse Torx® dans les trous de montage, en sécurisant la base de lunette à l'arme à feu.
- Utilisez la clé pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour éviter le desserrage.

3. Utilisation

- Une fois installées, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver et montez la lunette en toute sécurité.
- Ajustez le dégagement oculaire selon vos besoins pour une visualisation confortable à travers la lunette.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'intégrité de l'installation.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, veillez à ce qu'il soit éliminé en toute sécurité pour éviter toute blessure.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant les embases de lunette EGW Remington 541, veuillez vous référer aux canaux de contact appropriés fournis par votre détaillant ou fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos embases de lunette EGW Remington 541. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr