

WILSON CALIBRO PER BOSSOLI - Calibro per bossoli 270 Winchester

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Case Gauges & Headspace Tools](#)

L'uso più importante di un gage per bossoli è per impostare i dies di ridimensionamento a lunghezza completa di tipo pressa 7/8"-14. Un errore comune nel ricaricare è quello di sovradimensionare il tuo ottone. La testa dei bossoli sparati può essere misurata rapidamente e con precisione utilizzando questo strumento e un calibro. Stile Regolare: Questo gage monopezzo verificherà la lunghezza totale per indicare la necessità di rifilatura e il dato alla lunghezza della testa per garantire un corretto spazio di testa e prevenire il sovradimensionamento. Stile Regolabile: Per cartucce con cintura. Mentre la cintura fornisce supporto per un corretto spazio di testa, la vita del bossolo si accorcerà drasticamente a meno che il ridimensionamento non venga mantenuto al minimo sulla spalla. GAGE PER BOSSOLI SU ORDINAZIONE SPECIALE SONO DISPONIBILI---MISURARE SOLO LA LUNGHEZZA DEL BOSSOLI



Caratteristiche

- Nome: [Calibro per bossoli 270 Winchester](#)
- Produttore: [L.E. WILSON](#)
- N. prodotto: 749003970
- N. fab.: CG-270W
- Cartuccia: 270 Winchester
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 28mm
- Larghezza di spedizione: 36mm
- Lunghezza di spedizione: 86mm
- UPC: 857949005043

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Gage per Bossoli WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 270 WINCHESTER](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Gage per Bossoli WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 270 WINCHESTER

Introduzione

Grazie per aver scelto il gage per bossoli WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 270 WINCHESTER. Questo strumento è progettato per garantire la sicurezza e l'efficacia durante il processo di ricarica delle munizioni. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il gage sia utilizzato solo per il fine previsto, ovvero la misurazione e il controllo della lunghezza dei bossoli di cartucce da 270 Winchester.
- Tenere il gage lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verificare regolarmente il gage per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un gage danneggiato.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del gage.
- In caso di malfunzionamento o di incidenti, contattare immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Misurazione della Lunghezza dei Bossoli:** Utilizzare il gage per misurare la lunghezza totale dei bossoli. Un errore comune è il sovrardimensionamento; assicurarsi di non eccedere le specifiche di lunghezza.
- **Stile Regolare:** Assicurarsi che il gage monopezzo sia utilizzato per verificare la necessità di rifilatura e per garantire uno spazio di testa corretto.
- **Stile Regolabile:** Per cartucce con cintura, mantenere il ridimensionamento al minimo sulla spalla per evitare di accorciare la vita del bossolo.
- **Controllo della Testa del Bossolo:** Utilizzare un calibro per misurare rapidamente e con precisione la testa dei bossoli sparati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che il gage sia pulito e privo di detriti prima dell'uso.
2. **Impostazione del Gage:**
 - Per il gage monopezzo, posizionare il bossolo nel gage e verificare la lunghezza totale.
 - Per il gage regolabile, regolare il gage secondo le specifiche della cartuccia e posizionare il bossolo per la misurazione.
3. **Verifica della Lunghezza:** Misurare la lunghezza del bossolo e confrontarla con le specifiche raccomandate per il 270 Winchester.
4. **Rifilatura:** Se necessario, procedere con la rifilatura del bossolo seguendo le procedure standard di ricarica.
5. **Controllo Finale:** Dopo la misurazione e la rifilatura, eseguire un controllo finale per garantire che il bossolo soddisfi le specifiche di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il gage nel normale rifiuto domestico.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di strumenti di misurazione e materiali di ricarica.
- Contattare un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire il gage in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare le autorità competenti o consultare il portale Safety Gate dell'Unione Europea per aggiornamenti sui richiami di prodotto.

Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il gage per bossoli WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 270 WINCHESTER. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuisci a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it