

# Matrices de recalibrage en pleine longueur - Outil de recalibrage pleine longueur, .243 WIN

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Les dies de rechargement Forster sont d'excellente qualité et permettent au reloader de produire des cartouches concentriques encore et encore. Chaque die est fabriqué à partir de l'acier de la plus haute qualité, soigneusement usiné avec des tolérances très serrées. Les dies sont polis à la main avant et après le processus de traitement thermique pour garantir une finition extra fine. Tous les dies de rechargement Forster sont équipés de leur anneau de verrouillage Forster Cross Bolt Die, qui serre les deux extrémités de l'anneau fendu au lieu de serrer une vis directement dans les filets du die. Les dies de dimensionnement intégral Forster sont chacun équipés de leur bouton d'expansion E-Z Out, qui aide à maintenir les collets des douilles concentriques pendant l'opération d'expansion du collet. Il est positionné plus haut dans la zone du collet que la plupart des autres dies. Cela fournit un support et maintient l'axe du collet et de la douille en alignement pendant que la douille est retirée du die.



## Caractéristiques

- Nom: [Outil de recalibrage pleine longueur, .243 WIN](#)
- Fabricant: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Référence: 749004809
- N° fabr.: 005251
- Cartouche: 243 Winchester
- Diamètre: -
- Type d'outil: Outils Recalibrage Intégral
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 53mm
- Largeur d'expédition: 130mm
- Longueur d'expédition: 216mm
- UPC: 757253000829

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les DIE DE DIMENSIONNEMENT INTÉGRAL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les DIE DE DIMENSIONNEMENT INTÉGRAL

## Introduction

Merci d'avoir choisi les DIE DE DIMENSIONNEMENT INTÉGRAL de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire et suivre ces directives attentivement pour minimiser les risques et améliorer votre expérience de rechargement.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que tout l'équipement de rechargement est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors du rechargement.
- Gardez votre espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.
- Rangez tous les matériaux de rechargement, y compris les dies, dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des animaux de compagnie.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que personne n'est à proximité lors de l'utilisation de l'équipement de rechargement.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspectez le die avant utilisation pour vous assurer qu'il est exempt de défauts ou de dommages. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez uniquement les cartouches recommandées comme spécifié pour les DIE DE DIMENSIONNEMENT INTÉGRAL.
- Manipulez tous les composants, y compris les amorces et la poudre, avec soin pour éviter une ignition accidentelle.
- Ne dépassez pas les limites de charge recommandées spécifiées dans les manuels de rechargement.
- Suivez toujours les pratiques de rechargement sécuritaires, y compris la vérification des poids de poudre et l'utilisation d'outils de mesure appropriés.
- Assurezvous que le die est solidement monté dans votre presse de rechargement avant l'opération.
- Gardez vos mains et vos vêtements à l'écart des pièces mobiles pendant l'opération.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Die :

- Assurezvous que votre presse de rechargement est éteinte et débranchée.
- Retirez tout die existant de la presse.
- Insérez le DIE DE DIMENSIONNEMENT INTÉGRAL dans la presse et serrezle fermement à l'aide de l'anneau de verrouillage Forster Cross Bolt Die.
- Ajustez le die à la position souhaitée selon vos spécifications de rechargement.

### 2. Utilisation du Die :

- Préparez vos douilles en les nettoyant et en les inspectant pour détecter d'éventuels défauts.
- Placez une douille dans le portedouille de la presse.
- Actionnez la poignée de la presse pour éléver le vérin et engager le die avec la douille.
- Après le dimensionnement, abaissez le vérin et retirez la douille du portedouille.
- Répétez le processus pour d'autres douilles si nécessaire.

### **3. Entretien PostUtilisation :**

- Nettoyez le die après chaque utilisation pour éviter la corrosion et garantir sa longévité.
- Rangez le die dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez tous les matériaux de recharge, y compris les amorces et la poudre usées, conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les dies de recharge dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## **Conclusion**

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à garantir une expérience de recharge sûre et agréable avec vos DIE DE DIMENSIONNEMENT INTÉGRAL. Priorisez toujours la sécurité et respectez les meilleures pratiques lors du recharge. Merci de votre attention à ces directives.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)