

# 6" Digitaler Messschieber - Digital-Messschieber mit großem Display, 6 Zoll (150 mm)

[Wiederladen](#) > [Messinstrumente](#) > [Messschieber](#)

Digitale Messschieber bieten 4 Messmöglichkeiten: Außenmaße, wie Durchmesser, die mit den großen Backen gemessen werden, Innenmaße, die mit den kleineren Backen gemessen werden, Tiefenmessungen mit dem ausziehbaren Stab und Stufenmessungen, die von der Rückseite der Backen genommen werden. Sanfte Bewegung des Messschiebers mit sehr genauen Messungen über den gesamten Verstellbereich. Große LCD-Ziffern für einfaches Ablesen in 5-stelliger Anzeige mit einer Auflösung von .0005"/0.01mm. Messdaten können über den SPC-Schnittstellenport an einen Computer ausgegeben werden. 3 Funktionstasten: Ein/Aus, Nullrückstellung, Zoll/mm-Konvertierung. 1 SPC-Ausgangsport. Fester und präziser Druckpunkt bei allen 3 Tasten, im Gegensatz zum weichen Gefühl vieler anderer importierter digitaler Messschieber. Der Nullpunkt kann überall entlang des gesamten Verstellbereichs eingestellt werden, um Messungen zu vergleichen. Eigenschaften: Automatische Abschaltung, wenn er untätig bleibt, um die Batteriebensdauer zu sparen; wenn du den Messschieber an der gleichen Messkoordinate einschaltest (ohne den Verstellbereich des Messschiebers zu ändern), merkt er sich den numerischen Wert dieser Koordinaten, bevor er automatisch abschaltet. Gehäuse aus gehärtetem Edelstahl für ein solides Gefühl bei der ersten Berührung und die Graduierung auf der Skala des Messschiebers ist leicht abzulesen und verhindert Blendung. Gehärtete, geschliffene und polierte Messflächen. Enthält: Lithium-Batterie (3V CR2032), Bedienungsanleitung für den Messschieber, verpackt in einem Kunststoffgehäuse.



## Eigenschaften

- Name: [Digital-Messschieber mit großem Display, 6 Zoll \(150 mm\)](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749004996
- Herst.-Nr.: 3031500
- Versandgewicht: 0.374kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 108mm
- Versandlänge: 267mm

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SINCLAIR INTERNATIONAL 6" Digital Caliper](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den SINCLAIR INTERNATIONAL 6" Digital Caliper

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINCLAIR INTERNATIONAL 6" Digital Calipers. Dieses Produkt wurde entwickelt, um präzise Messungen durchzuführen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Messschieber vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Messschieber von Kindern fern. Er ist nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie den Messschieber an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Vermeiden Sie es, den Messschieber in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden.
- Achten Sie darauf, die Messflächen sauber zu halten, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten.
- Üben Sie beim Messen keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Funktionstasten vorsichtig, um versehentliche Einstellungen zu vermeiden.
- Wenn Sie den Messschieber nicht verwenden, schalten Sie ihn aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Batterieinstallation

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Setzen Sie die LithiumBatterie (3V CR2032) mit der richtigen Polarität ein.
- Schließen Sie das Batteriefach.

### 2. Einschalten des Messschiebers

- Drücken Sie die Ein/AusTaste, um das Gerät einzuschalten.
- Der Messschieber zeigt die aktuelle Messung an.

### 3. Durchführen von Messungen

- Für Außenmaße: Platzieren Sie die großen Backen um das Objekt und lesen Sie den Wert ab.
- Für Innenmaße: Verwenden Sie die kleinen Backen, um den inneren Durchmesser zu messen.
- Für Tiefenmessungen: Verwenden Sie den ausziehbaren Stab.
- Für Stufenmessungen: Messen Sie von der Rückseite der Backen.

### 4. Nullrückstellung

- Drücken Sie die Nullrückstellungstaste, um die aktuelle Messung auf Null zu setzen.

### 5. Einheitenwechsel

- Drücken Sie die Zoll/mmKonvertierungstaste, um zwischen Zoll und Millimeter zu wechseln.

## **6. Ausschalten des Messschiebers**

- Der Messschieber schaltet sich automatisch ab, wenn er nicht verwendet wird. Alternativ können Sie die Ein/AusTaste drücken.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Das Gehäuse des Messschiebers kann im regulären Plastikmüll entsorgt werden, sofern es keine speziellen Recyclingvorschriften gibt.
- Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikgeräten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie die Produktnummer und alle relevanten Informationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer sorgfältigen Verwendung abhängt. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des SINCLAIR INTERNATIONAL 6" Digital Calipers zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)