

BR-30 COMPETITION POWDER MEASURE - BR-30 COMP MEASURE

The Competition Model BR-30 Powder Measure is truly a competition model with some very special features. One of these features (the drum and micrometer) limits the overall charging range from a low of 10 grains (dependent upon powder density) to a maximum of approximately 50 grains. If you are a serious competitive shooter and your loading requirements are generally between 10 and 50 grains, this is certainly the measure to choose. This measure uses all of the competition proven features of the Match-Grade Model 3BR. To achieve the most uniform powder metering possible for Benchrest Competition, at a targeted charge weight of approximately 30 grains, (hence the name BR-30) an entirely new drum and metering unit was created. The diameter of the metering cavity was reduced and the metering plunger was given a unique hemispherical or "cup" shape. This shape creates a powder cavity that resembles the bottom of a test tube to alleviate irregular powder settling and to enhance charge to charge uniformity. A special operating handle was also created for this model. It's a rotating handle, slightly heavier to help you maintain a more uniform stroke.



Attributes

- Name: BR-30 COMP MEASURE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749008141
- Mfr. No.: 03300
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 97mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 262mm
- UPC: 611760033001

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BR30 Competition Powder Measure](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BR30 Competition Powder Measure](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Pólvora BR30 Competition](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Mesure de Poudre BR30](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Competizione BR30](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miernika Proszku BR30](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet BR30 Kilpailumalli Jauhemitäriille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BR30 Competition Powder Measure](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání měřiče prášku BR30 Competition](#)

Sicherheitshinweise für das BR30 Competition Powder Measure

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BR30 Competition Powder Measure von Redding. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und konsistente Pulverdosierung für Ihre Ladeanforderungen zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Ladegeräten und Pulvermaßen vertraut sind.
- Verwenden Sie das Pulvermaß nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Pulvern und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das BR30 Powder Measure nur mit geeigneten Pulvern, die für die Verwendung in Ihrer Ladeausrüstung zugelassen sind.
- Achten Sie darauf, dass die Trommel und der Mikrometer korrekt eingestellt sind, um eine Überdosierung zu vermeiden.
- Halten Sie beim Abmessen von Pulver immer einen sicheren Abstand zu offenen Flammen oder anderen Zündquellen.
- Vermeiden Sie es, das Pulvermaß während des Betriebs zu berühren, um Verletzungen oder Verunreinigungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Produkts sollten geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden, wie das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und ordentlich ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Pulvermaßes vorhanden und in gutem Zustand sind.

2. Installation:

- Montieren Sie das Pulvermaß gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil und sicher auf einer geeigneten Oberfläche steht.

3. Einstellung:

- Stellen Sie die Trommel auf die gewünschte Körnchenanzahl ein, indem Sie den Mikrometer entsprechend anpassen.
- Überprüfen Sie die Einstellung vor der ersten Verwendung, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.

4. Verwendung:

- Füllen Sie das Pulvermaß mit dem entsprechenden Pulver.
- Betätigen Sie den Bedienhebel gleichmäßig, um eine konstante Pulverdosierung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Dosierung, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.

5. Nach der Verwendung:

- Leeren Sie das Pulvermaß nach der Verwendung und reinigen Sie es gründlich, um Rückstände zu vermeiden.
- Lagern Sie das Pulvermaß an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Materialien sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder der Verwendung des BR30 Competition Powder Measure wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder konsultieren Sie die offizielle Website. Dort finden Sie auch Informationen zu Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Ladegeräten und Pulvermaßen von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for BR30 Competition Powder Measure

Introduction

Thank you for choosing the BR30 Competition Powder Measure. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the powder measure.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the powder measure out of reach of children and pets.
- Inspect the powder measure regularly for any signs of damage or wear.
- Do not use the powder measure if it is damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle powders with care and in a wellventilated area.
- Avoid inhaling powder dust and do not ingest any powder.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling powders.
- Ensure that the powder measure is placed on a stable and secure surface during use.
- Do not exceed the recommended charge weight of 50 grains.
- Be cautious of static electricity when handling powders, as it can create a fire hazard.
- Keep the powder measure clean and free from obstructions to ensure proper function.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Place the powder measure on a stable and level surface.
- Make sure the area is clean and free from any clutter.
- If applicable, secure the powder measure using any provided mounting hardware.

2. Usage

- Before filling the powder measure, ensure it is clean and free from any previous powder residues.
- Adjust the drum and micrometer to the desired charge weight, ensuring it is set between 10 and 50 grains.
- Fill the powder measure with the appropriate powder, being careful not to overfill.
- Use the rotating handle to dispense the powder, maintaining a smooth and consistent stroke.
- After use, empty any remaining powder from the measure and clean it thoroughly.
- Store the powder measure in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused powders according to local regulations.
- Do not dispose of powders in regular trash. Contact local waste disposal authorities for proper disposal methods.
- Recycle the powder measure if it is no longer usable, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BR30 Competition Powder Measure, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and following these instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your new powder measure.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Pólvora BR30 Competition

Introducción

Gracias por elegir el medidor de pólvora BR30 Competition de Redding. Este dispositivo está diseñado para ofrecerte una medición precisa y uniforme de la pólvora, ideal para tiradores competitivos. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el medidor.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el medidor únicamente para su propósito previsto: medir pólvora para recarga de municiones.
- Verifica que el medidor esté en condiciones adecuadas antes de cada uso.
- No uses el medidor si está dañado o si alguna parte está faltante.
- Siempre trabaja en un área bien ventilada y libre de materiales inflamables.
- Almacena la pólvora y el medidor en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de cada uso, asegúrate de que el tambor y el micrómetro estén limpios y libres de residuos de pólvora.
- No excedas el rango de carga recomendado de 10 a 50 granos.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. Si esto ocurre, enjuaga con abundante agua.
- Usa gafas de seguridad al manipular pólvora y municiones.
- Nunca uses el medidor mientras estés distraído o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Si experimentas alguna reacción adversa al usar el medidor, busca atención médica inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Medidor:

- Asegúrate de que el medidor esté limpio y seco.
- Verifica que el tambor y el micrómetro estén ajustados correctamente.

2. Configuración del Medidor:

- Ajusta el micrómetro al peso de carga deseado (entre 10 y 50 granos).
- Asegúrate de que el émbolo de medición esté en su posición inicial.

3. Medición de Pólvora:

- Coloca el medidor sobre una superficie plana y estable.
- Llena el tambor con pólvora hasta el nivel deseado.
- Gira el mango rotatorio suavemente para permitir que la pólvora se asiente.
- Una vez que la pólvora esté asentada, verifica la medida en el micrómetro.

4. Finalización:

- Una vez completada la medición, vacía el tambor en el cartucho de recarga.
- Limpia el medidor después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del medidor o de cualquier parte del mismo, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con pólvora.
- No deseches la pólvora en la basura común. Consulta con las autoridades locales para obtener instrucciones sobre la eliminación segura de pólvora.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta con el punto de contacto de la UE para la seguridad de productos.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Mesure de Poudre BR30

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de votre mesure de poudre BR30 Competition de Redding. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des instructions claires et des conseils pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser votre mesure de poudre.

Directives Générales de Sécurité

- **Utilisation sécurisée** : Assurez-vous de suivre toutes les instructions pour éviter les accidents et les blessures.
- **Surveillance** : Tenez toujours votre mesure de poudre hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- **Équipements de protection** : Portez des lunettes de protection et des gants lorsque vous manipulez de la poudre ou des composants associés.
- **Environnement de travail** : Utilisez la mesure dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussières ou de vapeurs nocives.
- **Inspection régulière** : Vérifiez régulièrement l'état de votre mesure de poudre pour détecter tout dommage ou usure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Chargement de la poudre** : Ne dépassez pas la capacité maximale de 50 grains. Assurez-vous que la poudre utilisée est appropriée pour votre application.
- **Taux de chargement** : Ne chargez pas moins de 10 grains. Cela pourrait affecter la précision de la mesure.
- **Manipulation de la poudre** : Évitez de renverser de la poudre. En cas de déversement, nettoyez immédiatement et correctement.
- **Éviter les mélanges** : Ne mélangez pas différents types de poudres dans le même tambour.
- **Éteindre les sources d'ignition** : Gardez votre mesure de poudre à l'écart de toute source de chaleur ou d'étincelles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez la mesure de poudre sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que le tambour est correctement installé et verrouillé en place.
- Vérifiez que le micromètre est réglé selon vos besoins de chargement.

2. Utilisation :

- Tournez la poignée de fonctionnement pour sélectionner la quantité de poudre souhaitée.
- Vérifiez que la mesure est correctement calibrée avant chaque utilisation.
- Toujours faire un essai avec une petite quantité de poudre pour vérifier la précision avant de charger des munitions.

3. Nettoyage :

- Nettoyez la mesure de poudre après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer les surfaces.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériel.

Instructions d'Élimination

- **Élimination des déchets** : Ne jetez pas votre mesure de poudre dans les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits contenant des matériaux sensibles.
- **Équipements usagés** : Si votre mesure de poudre est endommagée ou hors d'usage, contactez un service de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité ou à l'utilisation de votre mesure de poudre BR30, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de service ou de garantie.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre mesure de poudre BR30. En cas de doute, n'hésitez pas à demander des conseils ou à consulter un professionnel.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Competizione BR30

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Misuratore di Polvere Competizione BR30 di Redding. Questa guida è progettata per fornire informazioni essenziali sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questa guida per riferimento futuro.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischi di Infortunio:** Utilizza sempre il Misuratore di Polvere BR30 in un'area ben ventilata.
- **Uso di Polveri:** Maneggia la polvere da ricarica con cautela e segui le istruzioni del produttore per la polvere utilizzata.
- **Controllo della Carica:** Non superare il limite di carica consigliato di 50 grani.
- **Manutenzione:** Controlla regolarmente il Misuratore per segni di usura o danni.
- **Attrezzature di Sicurezza:** Indossa occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il Misuratore di Polvere sia posizionato su una superficie piana e stabile.
- Verifica che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.

2. Caricamento della Polvere:

- Rimuovi il coperchio del tamburo.
- Aggiungi la polvere da ricarica nel tamburo, rispettando il limite di carica.
- Riporta il coperchio del tamburo in posizione.

3. Misurazione della Polvere:

- Ruota la maniglia per attivare il pistone di misurazione.
- Assicurati che il pistone si muova senza ostacoli.
- Rilascia la polvere misurata nel contenitore desiderato.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo ogni uso, pulisci il Misuratore di Polvere con un panno asciutto.
- Non utilizzare solventi chimici aggressivi per la pulizia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non utilizzati e dei componenti del Misuratore di Polvere.
- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Ti ringraziamo per aver scelto il Misuratore di Polvere Competizione BR30. Utilizzando questo prodotto in modo responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miernika Proszku BR30

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Miernika Proszku BR30 firmy Redding. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu precyzyjnego pomiaru proszku do ładowania amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj Miernika Proszku BR30 zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i używania materiałów wybuchowych.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Zagrożenia związane z proszkiem:** Upewnij się, że proszek, którego używasz, jest przeznaczony do ładowania amunicji i nie jest niebezpieczny.
- **Używanie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu:** Pracuj w miejscu z dobrą cyrkulacją powietrza.
- **Ochrona osobista:** Zaleca się noszenie okularów ochronnych i rękawic podczas pracy z proszkiem.
- **Unikaj kontaktu z wodą:** Nie używaj miernika w mokrych warunkach, aby uniknąć reakcji chemicznych.
- **Zachowaj ostrożność:** Miej na uwadze, że nieprawidłowe użycie miernika może prowadzić do niebezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść Miernik Proszku na stabilnej, równej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Użycie:

- Napełnij komorę dozującą odpowiednią ilością proszku.
- Użyj ręczki operacyjnej do precyzyjnego pomiaru.
- Zawsze sprawdzaj, czy pomiar jest zgodny z wymaganiami przed użyciem ładunku.
- Po zakończeniu użycia, oczyść miernik z resztek proszku.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie pozostawiaj go w miejscach, gdzie może być narażony na wysoką temperaturę.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Miernika Proszku BR30, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Redding lub odwiedź naszą stronę internetową.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub wypadków odpowiednim władzom oraz do regularnego sprawdzania aktualizacji dotyczących wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a przestrzeganie tych wytycznych pomoże Ci w bezpiecznym i efektywnym korzystaniu z Miernika Proszku BR30.

Turvallisuusohjeet BR30 Kilpailumalli Jauhemittoarille

Johdanto

Kiitos, että valitsit BR30 kilpailumallin jauhemittarin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille, jotka ovat perehtyneet latausprosesseihin.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten on määritelty käyttöohjeissa.
- Vältä altistumista hengitettävälle jauheille ja käytä tarvittaessa asianmukaisia suojaruusteita, kuten hengityssuojainta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin ilmastoitu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että mittari on tasaisella ja vakaalla pinnalla käytön aikana.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote vaatii huoltoa.
- Käytä mittaria vain suositellun jauheen kanssa ja noudata valmistajan ohjeita jauheen tiheyden ja painon suhteen.
- Vältä liiallista voimaa mittarin käyttöhihnassa. Liiallinen voima voi vahingoittaa mittaria ja vaikuttaa mittaustarkkuuteen.
- Varmista, että mittauskammio on puhdas ja vapaa ylimääräisestä jauheesta ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta mittari tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja että mittari on vakaassa asennossa.
- Tarkista, että mittauskammio on puhdas ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Sääda haluttu latauspaino mittarissa.
- Lisää jauhe mittauskammioon varovasti.
- Käynnistä mittari ja odota, kunnes mittausta on valmis.
- Ota mittaustulos ja kirjaa se ylös.
- Tyhjennä mittauskammio käytön jälkeen ja puhdista se huolellisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaan. Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja muoviosat erikseen, mikäli mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan. He tarjoavat tarvittavan tuen ja tiedot, jotka liittyvät tuotteeseen ja sen turvalliseen käyttöön.

Yhteenveto

BR30 kilpailumallin jauhemittari on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja noudattaa valmistajan ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för BR30 Competition Powder Measure

Introduktion

Tack för att du valt BR30 Competition Powder Measure från Redding. Denna produkt är utformad för att ge en exakt och enhetlig pulvermätning, vilket är avgörande för tävlingsskyttar. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar pulver.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat.
- Undvik att överfylla mätaren för att förhindra spill.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Följ alltid rekommenderade laddningsvikter för att undvika farliga situationer.
- Håll mätaren ren och fri från pulverrester för att säkerställa noggrannhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera BR30 Competition Powder Measure på en stabil och plan yta.
- Se till att mätaren är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.
- Anslut mätaren enligt de specifika instruktionerna i bruksanvisningen.

2. Användning

- Justera mätaren till önskad laddningsvikt mellan 10 och 50 grains.
- Fyll mätkaviteten med det önskade pulvret.
- Använd det roterande handtaget för att mäta pulvret noggrant.
- Kontrollera att inga pulverrester finns kvar efter användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering ska ske enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt återvinner eller bortskaffar produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för säkerhetsförfrågningar i bruksanvisningen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och använder BR30 Competition Powder Measure på ett säkert och effektivt sätt.

Návod k bezpečnému používání měřiče prášku BR30 Competition

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič prášku BR30 Competition od společnosti Redding. Tento produkt byl navržen tak, aby splnil vysoké standardy pro přesnost a bezpečnost. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, seznámíme vás s důležitými bezpečnostními pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Měřič prášku používejte pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby se měřič prášku nacházel mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřič prášku na poškození nebo opotřebení.
- Při používání měřiče prášku dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se nabíjení střeliva.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s práškem dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se vyhnuli vdechnutí nebo kontaktu s pokožkou.
- Nikdy nepoužívejte měřič prášku, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Ujistěte se, že je měřič prášku umístěn na stabilním a rovném povrchu během používání.
- Při nastavení měřiče prášku se ujistěte, že máte ochranné brýle a rukavice.
- Nepokoušejte se opravovat měřič prášku sami; v případě poruchy se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte čisté pracovní prostředí.
- Zkontrolujte, zda je měřič prášku kompletní a nepoškozený.

2. Instalace:

- Umístěte měřič prášku na stabilní a rovný povrch.
- Zajistěte, aby byl přístup k ovládacímu mechanismu.

3. Použití:

- Nastavte požadovanou hmotnost prášku pomocí mikrometrického měření.
- Pomalu otáčejte madlem pro dosažení rovnoměrného dávkování.
- Sledujte dávkování a ujistěte se, že je v souladu s vašimi požadavky.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte měřič prášku od zbytků prášku.
- Udržujte měřič prášku v suchu a chráněném prostředí.

Pokyny pro likvidaci

- Měřič prášku a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se spalovat nebo jinak nebezpečně likvidovat měřič prášku a jeho materiály.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání měřiče prášku BR30 Competition, obraťte se na svého prodejce nebo kontaktujte výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

