

MEC aste di carica per piombo per presse monostadio - Barra dosatrice per pallini di piombo 1 oz

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e ti consentono di creare il caricamento desiderato. Sono intercambiabili con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili in stili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive.



Caratteristiche

- Nome: [Barra dosatrice per pallini di piombo 1 oz](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749008516
- N. fab.: 302100
- Dimensioni: 1 oz
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 160mm
- UPC: 098489013093

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Grazie per aver scelto le Barre di Carica MEC per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida operative per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere come maneggiare le Barre di Carica MEC in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua area di lavoro sia pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Tieni le Barre di Carica MEC fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando maneggi il piombo.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'esposizione al piombo e prendi le precauzioni necessarie.
- Controlla regolarmente eventuali richiami o aggiornamenti di sicurezza riguardanti le Barre di Carica MEC sulla piattaforma EU Safety Gate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Esposizione al Piombo:

- Il piombo può essere dannoso se ingerito o inalato. Evita di mangiare, bere o fumare nell'area di lavoro.
- Lava accuratamente le mani dopo aver maneggiato prodotti in piombo.

• Maneggio dell'Attrezzatura:

- Non tentare di modificare le Barre di Carica MEC o qualsiasi attrezzatura associata.
- Assicurati sempre che la barra di carica sia correttamente fissata nella pressa di ricarica prima dell'uso.

• Sicurezza Antincendio:

- Assicurati che non ci siano materiali infiammabili presenti nella tua area di ricarica.
- Tieni un estintore a portata di mano, specialmente se stai utilizzando fonti di calore.

• Conservazione:

- Conserva le Barre di Carica MEC in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce solare diretta.
- Assicurati che le barre di carica siano riposte nella loro confezione originale o in un contenitore adeguato per prevenire danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea la Barra di Carica MEC con i punti di montaggio della pressa.

- Fissa la barra di carica in posizione utilizzando le viti o le morsetti forniti con la tua pressa di ricarica.
- Controlla che la barra di carica sia saldamente attaccata e non si muova.

2. **Uso:**

- Regola la Barra di Carica MEC alla carica di colpo desiderata seguendo le linee guida del produttore.
- Carica il piombo appropriato nella barra di carica.
- Aziona la pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore, assicurandoti che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite.
- Dopo l'uso, pulisci la barra di carica per rimuovere eventuali residui di piombo o detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali rifiuti di piombo secondo le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.
- Non smaltire i prodotti in piombo nei normali rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati per i materiali in piombo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le Barre di Carica MEC, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per un'esperienza di supporto più efficiente.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle Barre di Carica MEC. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di ricarica.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it