

# MEC Bleiladeleisten für Einzelstufenpressen - 7/8OZ Bleischrot-Ladungsleiste

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die MEC Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit der Charge Bar, die mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Erhältlich in sowohl Blei- als auch Stahlvarianten für Einzellader- und progressiven Pressen.



## Eigenschaften

- Name: [7/8OZ Bleischrot-Ladungsleiste](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749009374
- Herst.-Nr.: 10030278
- Größe: 7/8 oz
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 160mm
- UPC: 098489014342

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS FÜR EINZELSTAGEPRESSEN
- Über uns

# Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS FÜR EINZELSTAGEPRESSEN

## Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die beste Nutzungserfahrung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Charge Bars nur mit kompatiblen Wiederladepressen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informiere dich über die spezifischen Eigenschaften der Charge Bars, um deren sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen auf der EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Charge Bars nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass die Charge Bar richtig in die Presse eingesetzt ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Halte deine Arbeitsumgebung sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide es, die Charge Bars zu überladen oder unsachgemäß zu handhaben.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation der Charge Bar:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar, falls notwendig.
- Setze die MEC Charge Bar vorsichtig in die Halterung ein, bis sie sicher sitzt.
- Überprüfe, ob die Charge Bar korrekt installiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.

### 2. Nutzung der Charge Bar:

- Wähle die gewünschte Ladung (z.B. 7/8 oz) und stelle sicher, dass du die korrekten Materialien verwendest.
- Füll die Ladeeinheit gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, die Presse gemäß den Bedienungsanleitungen zu bedienen.
- Überprüfe regelmäßig die Charge Bar auf Abnutzung oder Beschädigungen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Charge Bars gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Verwende Recyclingmöglichkeiten, wo verfügbar, um die Umwelt zu schonen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden, bei dem du das

Produkt erworben hast. Bitte halte die Produktinformationen bereit, um eine schnellere Unterstützung zu gewährleisten.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir eine sichere und effektive Nutzung der MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS zu ermöglichen. Beachte die oben genannten Richtlinien und Empfehlungen, um potenzielle Risiken zu minimieren.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)