

# **MEC barres de charge de plomb pour presse monostage - Charge de grenade de plomb 7/8 oz**

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Cartouches de Chasse](#)

Les barres de charge MEC te permettent d'ajuster ta charge de tir et de créer la charge que tu souhaites. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec ta presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour presses à un étage et presses progressives.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Charge de grenade de plomb 7/8 oz](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749009374
- N° fabr.: 10030278
- Taille: 7/8 oz
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 160mm
- UPC: 098489014342

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC. Ce document est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, en conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Les barres de charge MEC vous permettent d'ajuster votre charge de tir et de créer la charge que vous souhaitez.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des dommages ou des défauts.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des équipements de rechargement.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection et des gants lors de la manipulation de la barre de charge.
- Ne modifiez pas la barre de charge ou n'utilisez pas d'accessoires non approuvés par le fabricant.
- Ne surchargez pas la barre de charge audelà de sa capacité recommandée.
- Assurez-vous que la presse de rechargement est correctement installée et sécurisée avant d'utiliser la barre de charge.
- Ne laissez jamais la presse de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Barre de Charge :

- Démontez la barre de charge existante de votre presse de rechargement.
- Alignez la nouvelle barre de charge MEC avec le mécanisme de fixation de la presse.
- Fixez la barre de charge en suivant les instructions du fabricant, en vous assurant qu'elle est bien sécurisée.

### 2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Réglez la charge de tir selon vos préférences en utilisant le mécanisme de réglage.
- Vérifiez que la barre de charge est correctement positionnée avant de commencer le rechargement.
- Suivez les étapes de rechargement recommandées pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les barres de charge MEC dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux métalliques.
- Si la barre de charge est endommagée, apportez-la à un centre de collecte des déchets dangereux pour une élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux aux autorités

compétentes.

Merci d'utiliser les barres de charge MEC. Votre sécurité est notre priorité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)