

# MEC Bleiladeleisten für Einzelstufenpressen - 1-1/8 oz Bleischrot-Ladung

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die MEC Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit der Charge Bar, die mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Erhältlich in sowohl Blei- als auch Stahlvarianten für Einzellader- und progressiven Pressen.



## Eigenschaften

- Name: [1-1/8 oz Bleischrot-Ladung](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749009375
- Herst.-Nr.: 302118
- Größe: 1-1/8 oz
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 163mm
- UPC: 098489013314

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [MEC Lead Charge Bars für Einzellader](#)
- [Presse Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

# MEC Lead Charge Bars für EinzelladerPresse

## Sicherheitsanleitung

### Einführung

Danke, dass du dich für die MEC Lead Charge Bar für deine EinzelladerWiederladepresse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest, um zu verstehen, wie du es sicher und verantwortungsbewusst bedienen kannst.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie vom Hersteller angegeben.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung der MEC Lead Charge Bar.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Melde alle Vorfälle mit unsicheren Produkten oder Unfälle den zuständigen Behörden.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Bleimaterialien.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz gut belüftet ist, um die Exposition gegenüber Bleistaub zu minimieren.
- Vermeide Essen, Trinken oder Rauchen während der Verwendung des Produkts, um eine Aufnahme von Bleipartikeln zu verhindern.
- Modifiziere die Charge Bar nicht oder verwende sie nicht in einer Weise, die vom Hersteller nicht empfohlen wird.
- Halte deine Hände und den Arbeitsplatz sauber, um eine Kreuzkontamination mit Blei zu vermeiden.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Finde den Montagebereich an der Presse, wo die Charge Bar installiert werden soll.
- Befestige die MEC Lead Charge Bar sicher an der Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, dass alle Verbindungen fest und stabil sind, bevor du fortfährst.

#### 2. Nutzung:

- Messe die gewünschte Menge an Bleischrot gemäß deinen WiederladeSpezifikationen ab.
- Gieße das Bleischrot vorsichtig in die Charge Bar und achte darauf, sie nicht zu überfüllen.
- Befolge die Anweisungen der Wiederladepresse, um das Bleischrot genau abzugeben.
- Reinige die Charge Bar nach der Verwendung, um Rückstände von Blei zu entfernen.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Bleimaterialien und Rückstände gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge Blei nicht im normalen Müll. Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für geeignete

Entsorgungsmethoden.

- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien recycelt oder verantwortungsbewusst entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der MEC Lead Charge Bar, siehe die Kontaktdaten des Herstellers auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der MEC Lead Charge Bar für deine Wiederladebedürfnisse gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien. Danke für dein Engagement für sichere Wiederladepraktiken.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)