

MEC Barra carico piombo per pressa progressiva - Barra di carica 1 oz per pallini di piombo

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e di creare il caricamento che desideri. Si interscambiano con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive. Le barre di colpo in acciaio sono disponibili su ordinazione speciale.



Caratteristiche

- Nome: [Barra di carica 1 oz per pallini di piombo](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749009381
- N. fab.: 100502100
- Dimensioni: 1 oz
- Peso della spedizione: 0.24kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 160mm
- UPC: 098489015394

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduzione

Benvienuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questo manuale fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il MEC Lead Charge Bar solo con presse di ricarica compatibili.
- Non superare mai le specifiche di carico indicate dal produttore.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da eventuali schegge o proiettili.
- Non utilizzare il prodotto se sei stanco o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere la tua capacità di operare in sicurezza.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò può compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del MEC Lead Charge Bar:

- Rimuovi la barra di carica originale dalla tua pressa di ricarica.
- Inserisci il MEC Lead Charge Bar nella posizione corretta, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti eccessivi una volta installato.

2. Uso del MEC Lead Charge Bar:

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze, seguendo le indicazioni del produttore.
- Utilizza solo piombo o acciaio di qualità per il caricamento.
- Monitora continuamente il processo di ricarica per garantire che tutto funzioni senza intoppi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle attrezzature.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo appropriato.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale. Segui queste istruzioni e goditi un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it