


Set di spessori per tornitura del colletto - Set di spessimetri per tornitura del colletto

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Raddrizzatore colletti](#) > [Accessori per rifilatura colletto](#)

SET DI GAGE PER MISURARE IL RIVESTIMENTO DEL COLLO



Caratteristiche

- Nome: [Set di spessimetri per tornitura del colletto](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749010346
- N. fab.:
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Set di Gage per Misurare il Rivestimento del Collo](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Set di Gage per Misurare il Rivestimento del Collo

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Set di Gage per Misurare il Rivestimento del Collo di Sinclair International. Questo documento fornisce informazioni importanti riguardo l'uso sicuro del prodotto, le precauzioni da prendere e le istruzioni per l'installazione e l'uso. Si raccomanda di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in presenza di sostanze chimiche aggressive.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Set di Gage solo per il suo scopo previsto, ovvero la misurazione del rivestimento del collo.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Non forzare il gage oltre i limiti di misurazione raccomandati.
- Non utilizzare il gage se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Assicurarsi che la superficie di lavoro sia stabile e ben illuminata per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il gage sia pulito e privo di polvere o detriti.
- Verificare che gli strumenti siano in buone condizioni e pronti per l'uso.

2. Misurazione:

- Posizionare il gage sul collo del pezzo da misurare.
- Regolare il gage in modo che si adatti saldamente senza forzare.
- Leggere la misurazione dal gage e registrarla per riferimento.

3. Manutenzione:

- Dopo ogni utilizzo, pulire il gage con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.
- Conservare il gage in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è rotto o non più utilizzabile, portarlo in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore. Si raccomanda di conservare questo manuale per riferimento futuro.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro del Set di Gage per Misurare il Rivestimento del Collo di Sinclair International.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it