

MEC Pulverbuchsen - #35 Pulverbuchse

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter www.mcreloaders.com geben.



Eigenschaften

- Name: [#35 Pulverbuchse](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749010730
- Herst.-Nr.: 5035
- Größe: #35
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 098489013147

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #35 Powder Bushing
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #35 Powder Bushing

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC RELOADING #35 Powder Bushing. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Powder Bushing nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen MEC Reloading Geräten.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen der Bushing.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende immer eine Waage, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen.
- Achte darauf, dass die Bushing korrekt in die Maschine eingesetzt ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Vermeide es, während des Ladevorgangs abzulenken oder die Maschine unbeaufsichtigt zu lassen.
- Bei einem Verschütten von Pulver sofort die Arbeitsfläche reinigen und sicherstellen, dass keine Rückstände zurückbleiben.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, um dich vor Staub und Chemikalien zu schützen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Powder Bushing:

- Stelle sicher, dass die Maschine abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die alte Bushing, falls vorhanden, indem du die entsprechenden Schrauben löst.
- Setze die MEC RELOADING #35 Powder Bushing in die vorgesehene Halterung ein.
- Ziehe die Schrauben fest, um die Bushing sicher zu befestigen.

2. Nutzung der Powder Bushing:

- Stelle die Maschine gemäß der Bedienungsanleitung ein.
- Fülle das Pulver gemäß den empfohlenen Mengen, die auf der MECWebsite angegeben sind.
- Beginne mit dem Ladevorgang und überwache den Prozess, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Powder Bushings gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Achte darauf, dass keine Rückstände von Pulver in die Umwelt gelangen. Reinige das Produkt gründlich, bevor du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung besuche bitte die offizielle MECWebsite oder kontaktiere den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass du bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit immer die entsprechenden Behörden informieren kannst. Halte dich auch über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de