

Spilli di deprimatura - Perni di decapping standard 10 pz/confezione

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Parti di ricambio](#)

Punti di decapping per l'uso con i Dies di ricarica Redding.



Caratteristiche

- Nome: [Perni di decapping standard 10 pz/confezione](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749013843
- N. fab.: 01060
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 128mm
- UPC: 611760010606

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per i Punti di Decapping Redding Standard
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per i Punti di Decapping Redding Standard

Introduzione

Grazie per aver scelto i Punti di Decapping Redding Standard. Questo prodotto è progettato per l'uso con i Dies di ricarica Redding. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso dei punti di decapping per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Indossa guanti protettivi per evitare lesioni alle mani durante il maneggio del prodotto.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il prodotto oltre le sue specifiche di utilizzo.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso corretto e sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Trova un'area di lavoro stabile e sicura.
- Assicurati che l'area sia pulita e priva di oggetti non necessari.

2. Installazione dei Punti di Decapping

- Rimuovi il punto di decapping dalla confezione.
- Controlla il punto per eventuali danni prima dell'uso.
- Inserisci il punto di decapping nel Dies di ricarica Redding seguendo le istruzioni del produttore.
- Fissa il punto in posizione in modo sicuro, assicurandoti che sia ben allineato.

3. Utilizzo dei Punti di Decapping

- Posiziona il materiale da decappare in modo sicuro nel Dies.
- Esegui il processo di decapping secondo le istruzioni fornite con il Dies.
- Dopo aver completato il processo, rimuovi con attenzione il materiale decappato.

4. Manutenzione del Prodotto

- Pulisci regolarmente i punti di decapping per mantenere le prestazioni ottimali.
- Conserva i punti in un contenitore sicuro quando non sono in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio quando possibile.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare lesioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, è importante contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere il numero di serie e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto i Punti di Decapping Redding Standard. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it