

Set di matrici X a piena lunghezza - Set 2 die X-DIE .30-06 Springfield

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Taglia il bossolo una volta—non dovrà mai più tagliare! Il Dies X-Sizer appare come un normale Dies Full Length Sizer. All'interno, il dies presenta un mandrino progettato appositamente con una sfera di espansione e un perno di decapping attaccato. Il mandrino è ciò che rende unico il X-Die®. Il brevetto X-Sizer Die elimina la necessità di tagli ripetuti dopo un primo taglio di .020" dalla lunghezza massima del bossolo per standardizzare il bossolo. Il X-Die non accorcia la lunghezza del bossolo: il mandrino riduce il tasso di crescita mentre il bossolo cresce a causa del contatto della bocca del bossolo con il mandrino durante la dimensione. Grazie a una tolleranza estremamente ravvicinata tra il mandrino e la parete del neck del dies, la parete del neck del bossolo non si ispessisce mentre la lunghezza del bossolo viene riportata indietro. I bossoli ripetutamente dimensionati nel X-Die cresceranno inizialmente di qualche millesimo di pollice, per poi stabilizzarsi al di sotto della lunghezza massima del bossolo senza alcuna perdita discernibile di precisione o durata del bossolo.



Caratteristiche

- Nome: [Set 2 die X-DIE .30-06 Springfield](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749014015
- N. fab.: 37712
- Cartuccia: 30-06 Springfield
- Matrice tipo: Full Length Sizing Dies
- Peso della spedizione: 0.615kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 076683377128

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. È fondamentale seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire la longevità della tua attrezzatura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla sempre l'attrezzatura per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Mantieni l'area di ricarica pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conserva il set di dies in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuna persona non autorizzata sia presente mentre utilizzi l'attrezzatura.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il die sia installato correttamente nella pressa di ricarica prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per la cartuccia .3006 Springfield.
- Usa solo il calibro e il tipo di bossoli corretti con l'XDIE per evitare malfunzionamenti.
- Maneggia tutti i componenti di ricarica con cura per evitare accensioni accidentali o scariche.
- Segui le linee guida del produttore per la rifilatura dei bossoli per mantenere la sicurezza e le prestazioni.
- Evita di indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero impigliarsi nella macchina.
- Non tentare di modificare il die o alcuno dei suoi componenti per nessun motivo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia montata saldamente e stabile.
- Rimuovi il die dalla confezione e controlla eventuali danni visibili.
- Avvia il XSizer Die nella pressa fino a quando non è ben fissato.
- Attacca la sfera di espansione e il perno di decapping se non sono già installati.
- Regola il die secondo le specifiche del produttore per prestazioni ottimali.

2. Uso:

- Rifila i bossoli a .020" dalla lunghezza massima del bossolo prima del primo utilizzo.
- Inserisci il bossolo nel portabossolo della pressa di ricarica.
- Alza il ram per far entrare il bossolo nel XSizer Die.
- Assicurati che il mandrino sia allineato correttamente con la bocca del bossolo durante la dimensione.
- Dopo la dimensione, rimuovi il bossolo e controlla eventuali difetti o irregolarità.
- Ripeti il processo di dimensionamento se necessario, monitorando la crescita e la stabilità del bossolo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati secondo le normative locali.
- Ricicla i materiali di imballaggio dove possibile.
- Non smaltire materiali pericolosi nei rifiuti normali. Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriori informazioni sul XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET, ti invitiamo a consultare i dettagli di contatto del produttore forniti nella confezione del prodotto o visitare il loro sito web ufficiale.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Pratiche di ricarica sicure garantiscono non solo la tua sicurezza, ma anche la qualità delle tue munizioni. Buon divertimento con la tua esperienza di ricarica!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it