

KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT - 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT

A lot of thought was put into making this vane mount for the 5000 Kestrel series. It's simpler design than the last and much more durable. The meter snaps right into it and will mount to any tripod or other 1/4-20 fitted bracket, allowing use of an extension pole for taking wind or air flow readings.. This turns your Kestrel into a full-featured weather station with a large wind vane and precision pivot that keeps the Kestrel oriented into the wind for continuous measurement and logging of wind speed, wind direction, and all other key weather parameters Includes Vane Mount Pouch that will fit both your Kestrel 5000 series meter and the Vane Mount. An internal battery loop (as well as little pocket) secures extra AA batteries and a snap-strap on the rear secures the kit to your belt or pack. The idea here is you have a portable weather station.



Attributes

- Name: 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: 749014488
- Mfr. No.: 0782
- Color: Black
- Delivery weight: 0.142kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 219mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Veleta KESTRAL 5000 SERIES](#)
- [Italiano: KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT](#)

KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before installation and usage to avoid any hazards associated with improper handling.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT by following all provided instructions. This product is designed for nonfood use and complies with EU safety regulations.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any potential recalls or safety notices. The manufacturer will provide standardized recall notices if necessary.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of vulnerable groups.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point listed on the product packaging.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU Safety Gate platform for updates on product safety and any alerts regarding unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Ensure that the Vane Mount is securely attached to the tripod or bracket to prevent accidental detachment during use.
 - Avoid using the device in extreme weather conditions that may affect its performance or your safety.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not exceed the weight limit of the tripod or bracket used with the Vane Mount.
 - Regularly inspect the Vane Mount and tripod for any signs of wear or damage before each use.
 - Keep the device and its components dry to avoid electrical malfunctions.
- **Agespecific Warnings:**
 - This product is not suitable for children. Adult supervision is required when used near minors.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the KESTRAL 5000 series meter from the packaging.
- Align the meter with the Vane Mount and gently snap it into place until you hear a click.
- Attach the Vane Mount to a tripod or a compatible 1/4-20 fitted bracket.
- Ensure that the mount is securely fastened before use.

2. Usage:

- Position the Vane Mount in an open area away from obstructions to ensure accurate wind readings.
- Adjust the angle of the Vane Mount to face into the wind for optimal performance.
- Use the extension pole if necessary to reach desired heights for wind or air flow readings.
- Monitor the display on the KESTRAL meter for continuous measurement of wind speed, wind direction, and other weather parameters.

3. Maintenance:

- Regularly clean the Vane Mount and meter with a soft, dry cloth.
- Store the device in a dry place when not in use, preferably in the provided pouch to protect it from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT and its components in accordance with local regulations for electronic waste.
- Remove batteries from the meter before disposal and recycle them according to local battery recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For further support and inquiries regarding the KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT, please refer to the contact information provided on the packaging or visit the manufacturer's website for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Veleta KESTRAL 5000 SERIES

Introducción

Gracias por elegir el soporte de veleta KESTRAL 5000 SERIES. Este dispositivo ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de medición de viento segura y eficiente. Al utilizar este producto, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y evitar accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el soporte de veleta.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar lesiones.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el soporte en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Si el soporte muestra signos de daño o desgaste, no lo utilices y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al montar el medidor en el soporte, asegúrate de que esté bien fijado para evitar caídas.
- Utiliza el soporte en un área abierta para evitar obstrucciones que puedan afectar las lecturas.
- No intentes modificar el soporte de ninguna manera, ya que esto puede resultar en un mal funcionamiento.
- Si utilizas un poste de extensión, asegúrate de que esté adecuadamente asegurado y que no haya riesgo de vuelco.
- Ten cuidado al manipular las baterías. No las expongas a temperaturas extremas y deséchalas correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Medidor:

- Coloca el medidor Kestrel en el soporte de veleta.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y no se mueva.

2. Montaje en un Trípode:

- Utiliza un trípode o soporte compatible de 1/4"20.
- Asegúrate de que el trípode esté en una superficie estable y nivelada.

3. Uso del Poste de Extensión:

- Si decides usar un poste de extensión, conéctalo firmemente al soporte.
- Coloca el soporte en una ubicación donde el viento pueda fluir libremente.

4. Toma de Lecturas:

- Asegúrate de que el Kestrel esté orientado hacia el viento.
- Realiza tus lecturas de velocidad y dirección del viento.

5. Almacenamiento:

- Cuando no estés usando el soporte, guárdalo en un lugar seco y seguro.
- Utiliza la bolsa incluida para proteger el soporte y el medidor.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el soporte de veleta ya no sea necesario o esté dañado, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las normativas locales de reciclaje y eliminación de residuos.
- Las baterías deben ser desechadas en puntos de recogida designados para evitar contaminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el producto, por favor consulta el sitio web oficial de Kestrel o el punto de contacto designado en tu región.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu soporte de veleta KESTRAL 5000 SERIES de manera segura y efectiva.

KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Grazie per aver scelto il KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT. Questo supporto è progettato per fornire letture accurate e affidabili delle condizioni atmosferiche. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze incluse nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Se noti comportamenti anomali o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT solo con il misuratore Kestrel 5000.
- **Montaggio sicuro:** Assicurati che il supporto sia montato saldamente su un treppiede o staffa compatibile con attacco $\frac{1}{4}$ "20.
- **Stabilità:** Quando utilizzi un'asta di estensione, assicurati che sia ben fissata per evitare cadute o incidenti.
- **Batterie:** Utilizza solo batterie AA raccomandate e segui le istruzioni per la sostituzione.
- **Manutenzione:** Pulisci il supporto regolarmente per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Supporto:

- Rimuovi il supporto dalla confezione e verifica che tutte le parti siano presenti.
- Monta il supporto sul treppiede o sulla staffa utilizzando l'attacco $\frac{1}{4}$ "20.
- Assicurati che il supporto sia ben fissato e stabile prima di procedere.

2. Collegamento del Misuratore:

- Inserisci il misuratore Kestrel 5000 nel supporto fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il misuratore sia correttamente orientato verso il vento.

3. Utilizzo del Prodotto:

- Posiziona il supporto in un'area aperta lontano da ostacoli che potrebbero influenzare le letture.
- Utilizza l'asta di estensione, se necessario, per ottenere letture più elevate e accurate.
- Monitora costantemente le letture e annota i dati per analisi future.

4. Rimozione e Conservazione:

- Quando non in uso, rimuovi il misuratore dal supporto e riponilo nella custodia fornita.

- Conserva il supporto in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o visitare il sito web ufficiale di Kestrel.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo efficace e sicuro del KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per aver contribuito alla tua sicurezza e a quella degli altri.

Säkerhetsinstruktioner för KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning av Kestrel 5000serien. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är utformad för att användas i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden, såsom kraftiga vindar eller regn.
- Se till att alla fästen och monteringar är ordentligt installerade innan användning.
- Använd skyddsglasögon om det behövs, särskilt vid installation och justering av produkten.
- Följ alltid instruktionerna för installation och användning noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj en lämplig plats för att montera Vane Mount. Det bör vara en plats med fri sikt mot vinden.
- Använd de medföljande fästelementen för att montera Vane Mount på det valda stativet eller bracket.
- Kontrollera att montering är säker och stabil innan du fortsätter.

2. Användning:

- Montera Kestrel 5000mätaren i Vane Mount.
- Justera Vane Mount så att den är riktad mot vinden.
- Använd förlängningsstången om det behövs för att få mätningar på högre nivåer.
- Kontrollera att mätaren är korrekt inställd för att registrera vindhastighet och vindriktning.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa korrekt funktion.
- Byt ut batterierna vid behov, och se till att de är korrekt installerade.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsregler.
- Se till att batterierna kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Kestrels officiella webbplats för mer information och supportalternativ.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT.