

# **Set di matrici full-length 6.5X47 LAPUA**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il set di die a lunghezza completa Redding 6.5x47mm Lapua contiene un die di dimensionamento a lunghezza completa con assemblaggio dell'asta di decapping, un espansore di collo e un die di caricamento con guida per proiettili, anello di crimpatura integrato e plug di caricamento. Tutti i prodotti Redding sono realizzati con materiali di altissima qualità e sono sottoposti a rigorosi controlli per garantire il miglior prodotto. Supporto per bossoli venduto separatamente. Prodotto negli Stati Uniti.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Set di matrici full-length 6.5X47 LAPUA](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749017156
- N. fab.: 80479
- Cartuccia: 6.5 x 47 mm Lapua
- Peso della spedizione: 0.726kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760804793

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die a Lunghezza Completa Redding 6.5x47mm Lapua](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die a Lunghezza Completa Redding 6.5x47mm Lapua

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Die a Lunghezza Completa Redding 6.5x47mm Lapua. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo set di die. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere i rischi e le precauzioni associate a questo prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre l'attrezzatura per la ricarica con attenzione per prevenire incidenti e infortuni.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata.
- Tenere tutti gli strumenti e i materiali per la ricarica fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossare attrezzature di sicurezza appropriate, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando si utilizzano strumenti di ricarica.
- Familiarizzare con il processo di ricarica e seguire tutte le istruzioni fornite dal produttore.
- Utilizzare sempre il set di die in conformità con le specifiche e le linee guida del produttore.
- Ispezionare regolarmente il set di die per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi di utilizzare la cartuccia corretta per il set di die (6.5 x 47 mm Lapua).
- Controllare sempre che il die sia saldamente fissato al pressa per ricarica prima dell'uso.
- Non superare i limiti di carico raccomandati; fare riferimento a manuali di ricarica affidabili per indicazioni.
- Utilizzare solo componenti di alta qualità compatibili con il set di die.
- Evitare distrazioni durante la ricarica e non affrettare il processo.
- Se si notano comportamenti o prestazioni insolite dal set di die, interrompere immediatamente l'uso e consultare il produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Rimuovere con attenzione il set di die dall'imballaggio.
- Ispezionare i componenti per eventuali danni visibili.
- Fissare il die di dimensionamento a lunghezza completa al pressa per ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Attaccare l'assemblaggio dell'asta di decapping e l'espansore di collo, se applicabile.
- Installare il die di caricamento con la guida per proiettili, l'anello di crimpatura e il plug di caricamento secondo le linee guida.

### 2. Uso:

- Preparare i bossoli in ottone pulendoli e ispezionandoli per difetti.
- Inserire il bossolo in ottone nel die di dimensionamento e azionare il pressa per ricarica per ridimensionare il bossolo.
- Rimuovere il perno di decapping per rimuovere il primer esausto.
- Espandere il collo del bossolo utilizzando l'espansore di collo.
- Caricare il bossolo con la carica di polvere appropriata secondo il tuo manuale di ricarica.
- Posizionare un proiettile nella bocca del bossolo e utilizzare il die di caricamento per inserire il

- proiettile alla profondità desiderata.
- Se necessario, applicare la crimpatura utilizzando l'anello di crimpatura integrato.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti usati, come primer esausti e bossoli in ottone, in conformità con le normative locali.
- Non smaltire materiali pericolosi nella spazzatura normale; contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.
- Riciclare i bossoli in ottone dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Set di Die a Lunghezza Completa Redding 6.5x47mm Lapua, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sull'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

## Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un'esperienza di ricarica sicura e piacevole con il tuo Set di Die a Lunghezza Completa Redding 6.5x47mm Lapua. Dai sempre priorità alla sicurezza e attieniti alle linee guida fornite in questo manuale. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)