

# Calibri camera per minima dimensione dei bossoli - Calibro minimo per camera 6.5MM Creedmoor in ottone

Ricarica > Utensili per la misurazione > Case Gauges & Headspace Tools

Ti sei mai chiesto se le tue ricariche soddisfano le dimensioni minime della camera SAAMI? Allora questo è il gage che fa per te. I Gage per Dimensioni Minime sono realizzati secondo le specifiche SAAMI per la Camera Min. Le specifiche SAAMI per la Camera Min sono leggermente MAGGIORI rispetto alla Massima Cartuccia. Lo scopo di questo gage è controllare se le tue munizioni ricaricate soddisfano le specifiche della Camera Min. Pertanto, se le tue munizioni non entrano nel Gage, questo indica un problema con la tua munizione ricaricata rispetto alle specifiche SAAMI. D'altra parte, se le tue munizioni ENTRANO nel Gage, ma NON si camerano nella tua arma, questo indica che hai un'arma con una camera molto stretta e si presuppone che ci sia un reamer tagliato in modo improprio o una camera tagliata al di sotto delle dimensioni minime della camera. Questo NON significa che la tua munizione non si camerà nella camera della tua specifica arma. Questo significa solo che la munizione NON soddisfa le dimensioni minime della camera SAAMI e ti invita a dare un'altra occhiata prima di decidere che la tua munizione è buona da sparare.



## Caratteristiche

- Nome: [Calibro minimo per camera 6.5MM Creedmoor in ottone](#)
- Produttore: [L.E. WILSON](#)
- N. prodotto: 749018713
- N. fab.: MDG-65CRE
- Cartuccia: 6.5 Creedmoor
- Peso della spedizione: 0.277kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 815145028716

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gage per Dimensioni Minime della Camera BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR
- Chi siamo

# **Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gage per Dimensioni Minime della Camera BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR**

## **Introduzione**

Grazie per aver scelto il Gage per Dimensioni Minime della Camera L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR. Questo strumento è progettato per aiutarti a verificare se le tue munizioni ricaricate soddisfano le specifiche della camera secondo le normative SAAMI. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Assicurati di utilizzare il gage solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Conserva il gage in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il gage per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il gage se presenta difetti visibili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Non forzare mai le munizioni nel gage. Se non entrano facilmente, potrebbe esserci un problema con le dimensioni delle munizioni.
- Se le munizioni non si camerano nella tua arma, non tentare di sparare. Controlla le dimensioni delle munizioni e la compatibilità con la tua arma.
- Utilizza il gage in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.
- Indossa occhiali protettivi quando utilizzi il gage e durante le operazioni di ricarica.

## **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

### **1. Preparazione:**

- Assicurati che il gage sia pulito e privo di detriti.
- Controlla che le munizioni siano ricaricate secondo le specifiche SAAMI.

### **2. Verifica delle Munizioni:**

- Inserisci delicatamente la munizione nel gage.
- Se la munizione entra facilmente, verifica se si camerano nella tua arma.
- Se la munizione non entra nel gage, controlla le dimensioni e le specifiche delle munizioni.

### **3. Uso del Gage:**

- Utilizza il gage per controllare le munizioni ricaricate prima di ogni utilizzo.
- Se hai dubbi sulla sicurezza delle munizioni, consulta un professionista qualificato.

### **4. Controllo Finale:**

- Dopo aver utilizzato il gage, riponilo in un luogo sicuro.
- Effettua controlli regolari per garantire che il gage rimanga in buone condizioni.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il gage secondo le normative locali per i materiali di scarto.
- Non gettare il gage nell'ambiente. Segui le linee guida per lo smaltimento dei materiali non pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un professionista del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e la data di acquisto.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il Gage per Dimensioni Minime della Camera L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Assicurati di rimanere informato sulle normative di sicurezza e sulle eventuali segnalazioni di richiamo attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)