

MEC Bleiladeleisten für Einzelstufenpressen - 5/8OZ Single-Stage Bleischrot-Ladestange

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die MEC Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit der Charge Bar, die mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Erhältlich in sowohl Blei- als auch Stahlvarianten für Einzellader- und progressiven Pressen.



Eigenschaften

- Name: [5/8OZ Single-Stage Bleischrot-Ladestange](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019413
- Herst.-Nr.: 30258
- Größe: 5/8 oz
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489014823

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS

Einleitung

Willkommen zum Sicherheitshinweis für die MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte beachte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC LEAD CHARGE BARS nur mit kompatiblen Wiederladepressen verwendest.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU-Sicherheitsgate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass keine anderen Personen in der Nähe sind, wenn du mit dem Produkt arbeitest.
- Vermeide den Kontakt mit offenen Flammen oder Hitzequellen, während du mit Materialien arbeitest, die brennbar sein könnten.
- Halte die Arbeitsfläche sauber und frei von unnötigen Gegenständen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze die MEC LEAD CHARGE BAR vorsichtig an die Stelle der alten Charge Bar ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass keine Teile locker sind.

2. Nutzung:

- Stelle die gewünschte Schrotladung gemäß den Anweisungen ein.
- Lade die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass du die Presse nur mit der eingestellten Ladung verwendest.
- Nach der Nutzung, reinige die Charge Bar und die Presse gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektroschrott und gefährlichen Materialien.
- Halte dich an die Anweisungen zur umweltgerechten Entsorgung und recyclingfähigen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand hast, einschließlich Modellnummer und Kaufdatum.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst. Deine Sicherheit ist wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de