

MEC Blei-Ladebügel Progressive Presse - 1-1/2OZ Bleischrot-Ladestab

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die MEC Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit dem Ladebalken, der mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Erhältlich in sowohl Blei- als auch Stahlvarianten für Einzellader- und progressiven Pressen. Stahl-Schrotbalken sind auf Sonderbestellung verfügbar.



Eigenschaften

- Name: [1-1/2OZ Bleischrot-Ladestab](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019415
- Herst.-Nr.: 502112
- Größe: 1-1/2 oz
- Versandgewicht: 0.236kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489017725

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das Anpassen Ihrer Schrotladung zu erleichtern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Wiederladepresse vor der Verwendung des Charge Bars lesen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Materialien und Komponenten mit dem Charge Bar.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass die Wiederladepresse stabil und sicher aufgestellt ist.
- Vermeiden Sie es, den Charge Bar zu überladen; halten Sie sich an die angegebenen Ladungsgewichte.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie den Ladebalken, der mit Ihrer Wiederladepresse geliefert wurde.
- Setzen Sie den MEC Charge Bar an der vorgesehenen Stelle ein, bis er fest sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass der Charge Bar korrekt ausgerichtet ist.

2. Verwendung:

- Wählen Sie die gewünschte Schrotladung (z. B. 11/2 oz) und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Art von Schrot verwenden.
- Füllen Sie die Schrotladung gemäß den Anweisungen Ihrer Wiederladepresse.
- Betätigen Sie die Presse gemäß den Anweisungen, um die Ladung zu erstellen.
- Überprüfen Sie die Ladung auf Konsistenz und Qualität, bevor Sie sie verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von NichtEssenProdukten.
- Bringen Sie das Produkt zu einer geeigneten Sammelstelle für gefährliche Abfälle, wenn es beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de