

# MEC Barre doseuse de plomb pour presse progressive - Barre de charge 5/8 oz grenaille de plomb

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Les barres de charge MEC vous permettent d'ajuster votre charge de tir et de créer la charge que vous désirez. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec votre presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour les presses à un ou plusieurs étages. Les barres de tir en acier sont disponibles sur commande spéciale.



## Caractéristiques

- Nom: [Barre de charge 5/8 oz grenaille de plomb](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019424
- N° fabr.: 50258
- Taille: 5/8 oz
- Poids du colis: 0.245kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489013772

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC

## Lead Charge Bar Progressive Press

### Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ce produit est conçu pour vous permettre d'ajuster facilement votre charge de tir et de créer la charge que vous désirez. Il est essentiel de suivre les consignes de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

### Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne pas utiliser la barre de charge si elle est endommagée ou si vous constatez des pièces manquantes.
- Toujours porter des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la presse de recharge.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE pour vous assurer que votre produit est en sécurité.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser la capacité de charge recommandée de 5/8 oz lors de l'utilisation de la barre de charge.
- Évitez de toucher la barre de charge ou la presse de recharge pendant le processus de tir.
- Assurez-vous que la presse de recharge est correctement installée et sécurisée avant de commencer à l'utiliser.
- Ne pas utiliser la barre de charge avec des matériaux non recommandés ou non conformes aux spécifications du fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation correcte, consultez le manuel d'utilisation ou contactez un professionnel.

### Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

#### 1. Installation de la Barre de Charge :

- Retirez la barre de charge existante de votre presse de recharge.
- Insérez la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press dans le logement prévu à cet effet.
- Assurez-vous que la barre est bien fixée et sécurisée avant de continuer.

#### 2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Ajustez la charge de tir selon vos besoins en utilisant le mécanisme d'ajustement de la barre.
- Vérifiez que tout est en place avant de commencer le processus de tir.
- Suivez les instructions spécifiques de votre presse de recharge pour un fonctionnement optimal.

### Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits non utilisés ou endommagés.
- Si la barre de charge est usée ou ne peut plus être utilisée, apportez-la à un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE de votre région. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main lors de la prise de contact.

En suivant ces consignes de sécurité et d'utilisation, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Restez vigilant et informé pour garantir une expérience de recharge sûre et agréable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)