

Barra di caricamento speciale Lead Skeet per pressa progressiva a stazioni - Barra di carica 1 oz per fase progressiva SKEET SPECIAL (piombo)

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Barre di piombo progettate per ricaricatori progressivi. Disponibili per caricare da 1/2 oz. a 1-1/8 oz.



Caratteristiche

- Nome: [Barra di carica 1 oz per fase progressiva SKEET SPECIAL \(piombo\)](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019438
- N. fab.: 5021100SS
- Dimensioni: 1 oz
- Peso della spedizione: 0.241kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489018982

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR di MEC RELOADING. Questo prodotto è progettato per l'uso con ricaricatori progressivi e offre prestazioni ottimali per cariche di piombo. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Non lasciare il prodotto incustodito, soprattutto in presenza di bambini.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o materiali volanti.
- Non utilizzare il prodotto se sei stanco, sotto l'influenza di alcol o farmaci.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi nocivi.
- Non superare le specifiche di carico indicate per il prodotto (1 oz).
- Segui attentamente le istruzioni per l'installazione e l'uso per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione prima di iniziare l'installazione.
- Fissa il Charge Bar sulla pressa seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Controlla che tutte le connessioni siano sicure e che non ci siano parti allentate.

2. Uso

- Carica il Charge Bar con la quantità di piombo desiderata (fino a 1 oz).
- Posiziona il materiale da ricaricare nella pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Aziona la pressa con attenzione, monitorando il processo per eventuali anomalie.
- Dopo l'uso, pulisci il Charge Bar e la pressa per rimuovere eventuali residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali pericolosi.
- Contatta il tuo comune per informazioni su programmi di raccolta o smaltimento di prodotti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito

web ufficiale di MEC RELOADING per ulteriori informazioni. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a disposizione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo del tuo PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it