

Barra di caricamento speciale Lead Skeet per pressa progressiva a stazioni - Barra di carica 1-1/8 oz per stadio progressivo Lead Skeet Special

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Barre di piombo progettate per ricaricatori progressivi. Disponibili per caricare da 1/2 oz. a 1-1/8 oz.



Caratteristiche

- Nome: [Barra di carica 1-1/8 oz per stadio progressivo Lead Skeet Special](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019439
- N. fab.: 502118SS
- Dimensioni: 1-1/8 oz
- Peso della spedizione: 0.24kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489015790

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR. Questo prodotto è progettato per ricaricatori progressivi e consente di caricare da 1/2 oz. a 11/8 oz. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Segnalare qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Verificare che il prodotto non presenti segni di danno prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di carico indicate per il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Seguire le istruzioni del produttore per montare il charge bar sulla pressa.
- Controllare che tutti i componenti siano fissati correttamente e che non ci siano parti allentate.

2. Uso

- Caricare il charge bar con il materiale di ricarica appropriato seguendo le istruzioni del produttore.
- Monitorare il processo di ricarica per garantire che non ci siano inceppamenti o malfunzionamenti.
- Dopo l'uso, pulire il charge bar e la pressa per rimuovere eventuali residui di materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.
- Assicurarsi che tutte le parti del prodotto siano smaltite in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro e responsabile del PROGRESSIVE STAGE PRESS

LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, non trascurate mai le precauzioni di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it