

Barre de charge Lead Skeet Special pour presse progressive - Barre de charge 3/4 oz pour presse progressive Skeet Special (plomb)

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Barres de plomb conçues pour les rechargeurs progressifs. Disponibles pour charger de 1/2 oz à 1-1/8 oz.



Caractéristiques

- Nom: [Barre de charge 3/4 oz pour presse progressive Skeet Special \(plomb\)](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019441
- N° fabr.: 50234SS
- Taille: 3/4 oz
- Poids du colis: 0.245kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489016377

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR. Ce produit est conçu pour les rechargeurs progressifs et est destiné à un usage sûr et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez le produit uniquement conformément aux instructions.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ce produit.
- Utilisez des gants appropriés pour éviter tout contact direct avec les matériaux.
- Assurez-vous que votre espace de travail est bien ventilé.
- Ne chargez pas le produit au-delà des spécifications recommandées (1/2 oz à 11/8 oz).
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Lisez attentivement le manuel d'instructions fourni avec votre rechargeur.
- Assurez-vous que le rechargeur est débranché avant d'installer le barres de plomb.
- Fixez le barres de plomb en suivant les instructions spécifiques du fabricant.

2. Utilisation

- Vérifiez que le barres de plomb est correctement installé avant chaque utilisation.
- Chargez la quantité appropriée de plomb (3/4 oz) dans le barres.
- Suivez les étapes du rechargeur pour effectuer le chargement en toute sécurité.
- Après utilisation, nettoyez le barres de plomb pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux de rechargement.
- Apportez le produit à un centre de recyclage approprié si nécessaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de conserver une copie de ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr