

Barra di caricamento speciale Lead Skeet per pressa progressiva a stazioni - Barra di carica 3/4 oz per stazione progressiva Lead Skeet Special

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Barre di piombo progettate per ricaricatori progressivi. Disponibili per caricare da 1/2 oz. a 1-1/8 oz.



Caratteristiche

- Nome: [Barra di carica 3/4 oz per stazione progressiva Lead Skeet Special](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019441
- N. fab.: 502345S
- Dimensioni: 3/4 oz
- Peso della spedizione: 0.245kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489016377

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR di MEC RELOADING. Questo prodotto è progettato per ricaricatori progressivi e offre la possibilità di caricare piombo da 1/2 oz. a 11/8 oz. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o è danneggiato.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso del prodotto.
- Utilizzare il prodotto solo in un'area ben ventilata.
- Non superare le specifiche di carico indicate per il prodotto.
- Seguire le istruzioni di ricarica per evitare esplosioni o malfunzionamenti.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Charge Bar

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Posizionare il Charge Bar sulla pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Fissare il Charge Bar in modo sicuro per evitare movimenti durante l'uso.

2. Utilizzo del Charge Bar

- Caricare la quantità desiderata di piombo nel Charge Bar.
- Assicurarsi che il Charge Bar sia correttamente allineato prima di avviare la pressa.
- Monitorare il processo di ricarica per garantire che non ci siano ostruzioni o malfunzionamenti.

3. Manutenzione

- Pulire regolarmente il Charge Bar per rimuovere residui di piombo.
- Controllare le parti mobili per eventuali segni di usura e sostituire se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali pericolosi.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare il punto di contatto dell'UE indicato sulla confezione del prodotto. È importante avere un punto di riferimento per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare il tuo PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it