

MEC Pulverbuchsen - #13A Pulverbuchse

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter www.mcreloaders.com geben.



Eigenschaften

- Name: [#13A Pulverbuchse](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019450
- Herst.-Nr.: 5013A
- Größe: -
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 186mm
- UPC: 098489013031

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #13A POWDER BUSHING
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #13A POWDER BUSHING

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC RELOADING #13A POWDER BUSHING. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC RELOADING #13A POWDER BUSHING nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln bemerkst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufmeldungen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer eine Waage zur genauen Messung der Pulverladung.
- Achte darauf, dass das Bushing korrekt und sicher in der Presse installiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen, wenn du mit Pulvern arbeitest.
- Lagere Pulver und Zubehör an einem kühlen, trockenen Ort, fern von offenen Flammen und Wärmequellen.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und eine Schutzbrille, während der Verwendung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Bushings:

- Stelle sicher, dass die Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne das alte Bushing, falls vorhanden, indem du es vorsichtig herausziehst.
- Setze das MEC RELOADING #13A POWDER BUSHING in die vorgesehene Halterung ein, bis es fest sitzt.
- Überprüfe, ob das Bushing sicher sitzt und keine Lücken aufweist.

2. Verwendung des Bushings:

- Stelle die gewünschte Pulverladung auf deiner Waage ein.
- Füll das Pulver in die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Pulverladung nach jedem Ladevorgang auf Genauigkeit.
- Reinige das Bushing regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Pulverreste ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem MEC RELOADING #13A POWDER BUSHING besuche bitte die offizielle MECWebsite oder kontaktiere den Kundenservice.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Daher ist es wichtig, stets wachsam zu sein und verantwortungsbewusst mit dem Produkt umzugehen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de