

MEC Pulverbuchsen - #15 Pulverbuchse

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter www.mecreloaders.com geben.



Eigenschaften

- Name: [#15 Pulverbuchse](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019452
- Herst.-Nr.: 5015
- Größe: -
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 186mm
- UPC: 098489012331

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #15 POWDER BUSHING](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #15 POWDER BUSHING

Einführung

Willkommen! Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchshinweise für die MEC RELOADING #15 POWDER BUSHING. Bitte lese diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufinformationen über das Produkt auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer eine präzise Waage, um die Pulvergewichte zu überprüfen.
- Achte darauf, dass die Bushing korrekt in die Presse eingesetzt ist, um ein Auslaufen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeide das Arbeiten in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit, da dies die Pulverladung beeinflussen kann.
- Trage bei der Handhabung von Pulver geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und eine Schutzbrille.
- Halte dich an die empfohlenen Ladeanweisungen und grenzen für das spezifische Pulver.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Wähle die passende Bushing für deine Pulverladung aus (verfügbar von #7 bis #13 und von #16 bis #38).
- Befolge diese Schritte zur Installation:
 1. Schalte die Wiederladepresse aus und trenne sie vom Stromnetz.
 2. Entferne die alte Bushing vorsichtig.
 3. Setze die neue MEC Bushing in die vorgesehene Halterung ein.
 4. Stelle sicher, dass die Bushing sicher sitzt und keine Lücken aufweist.
- Führe vor der ersten Verwendung einen Testlauf durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.
- Folge den spezifischen Ladeanweisungen für dein gewähltes Pulver, die du auf der MECWebsite findest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Pulverreste sollten ebenfalls gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
- Überprüfe die Verpackung des Produkts auf spezifische Entsorgungsanweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die MECWebsite für weitere Informationen und Unterstützung.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von MEC RELOADING #15 POWDER BUSHING von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de