

MEC Pulverbuchsen - #46 Pulverbuchse

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter www.mcreloaders.com geben.



Eigenschaften

- Name: [#46 Pulverbuchse](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019471
- Herst.-Nr.: 5046
- Größe: -
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 186mm
- UPC: 098489015486

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING POWDER BUSHINGS
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING POWDER BUSHINGS

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC RELOADING POWDER BUSHINGS. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem trockenen und kühlen Bereich gelagert wird, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen ungeschulten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer eine Waage, um die Pulvergewichte genau zu überprüfen.
- Stellen Sie sicher, dass die Bushing korrekt installiert ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub und Dämpfen zu vermeiden.
- Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen für das jeweilige Pulver, das Sie verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Bushing

- Wählen Sie die passende Bushing für Ihre Pulverladung aus (z.B. #7 bis #13 oder #16 bis #38).
- Entfernen Sie die alte Bushing, falls vorhanden, und reinigen Sie den Bereich gründlich.
- Setzen Sie die neue Bushing ein und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.

2. Verwendung

- Stellen Sie die Waage ein und prüfen Sie das Gewicht des Pulvers.
- Laden Sie das Pulver gemäß den Empfehlungen auf der MECWebsite oder im Benutzerhandbuch.
- Überprüfen Sie nach dem Laden die Bushing auf korrekte Positionierung und Dichtung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und extremen Temperaturen fern, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung besuchen Sie bitte die MECWebsite unter www.mcreloaders.com oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Bitte beachten Sie die oben genannten Hinweise sorgfältig, um eine sichere Nutzung der MEC RELOADING POWDER BUSHINGS zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de