

Jeux de matrices PRO-SERIES CARBIDE + G1298 - Jeu de 3 matrices en carbure pour 32 S&W LONG

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Outils Armes de Poing](#)

Pour ceux d'entre vous qui recherchent le meilleur en matière de dies pour pistolets, envisagez un ensemble Redding en Titane Carbure. Le Titane Carbure a la plus haute dureté de tous les carbures facilement disponibles et offre une surface lisse et non-adhérente. Le prix est un peu plus élevé, mais aucune lubrification n'est nécessaire et vos douilles glisseront à travers le die de mise en forme. Les ensembles de dies Pro Series pour pistolets sont conçus pour être utilisés dans des machines de rechargement progressif. Le die d'expansion est éliminé de l'ensemble et un die de sertissage séparé est substitué. L'ensemble comprend un die de mise en forme en carbure, un siège de balle (type sans sertissage) et un die de sertissage séparé. Veuillez noter : Ces dies sont spécifiquement conçus pour des machines progressives qui élargissent l'embouchure de la douille à la station de mesure de poudre, donc aucun die d'expansion n'est inclus dans cet ensemble de dies.



Caractéristiques

- Nom: [Jeu de 3 matrices en carbure pour 32 S&W LONG](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749101777
- N° fabr.: 89162
- Cartouche: 32 H&R Magnum,32 S&W Long
- Type d'Outil: -
- Poids du colis: 0.726kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760891625

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'ENSEMBLE DE DIES CARBURE PROSERIES + G1298 REDDING 32 S&W LONG CARBIDE 3DIE SET](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'ENSEMBLE DE DIES CARBURE PROSERIES + G1298 REDDING 32 S&W LONG CARBIDE 3DIE SET

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ENSEMBLE DE DIES CARBURE PROSERIES + G1298 REDDING 32 S&W LONG CARBIDE 3DIE SET. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de l'ensemble de dies. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre machine de rechargement avant d'utiliser cet ensemble de dies.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, pour protéger vos yeux des débris.
- Gardez votre espace de travail propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Rangez l'ensemble de dies dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez régulièrement l'ensemble de dies pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage de l'équipement de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les données de charge recommandées lors du rechargement de munitions.
- Assurez-vous que l'ensemble de dies est compatible avec votre machine de rechargement spécifique.
- Évitez d'utiliser l'ensemble de dies avec des composants endommagés ou usés.
- Soyez prudent lors de la manipulation et du stockage de composants tels que les amorces, les poudres et les munitions.
- Gardez vos mains et votre corps éloignés de la presse de rechargement lors de son utilisation.
- Vérifiez toujours votre configuration avant de commencer le processus de rechargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Ensemble de Dies :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est solidement fixée et stable.
- Insérez le die de mise en forme en carbure dans la presse et serrez-le selon les instructions du fabricant.
- Installez le die de siège de balle (type sans sertissage) de la même manière.
- Enfin, installez le die de sertissage séparé dans la presse.

2. Utilisation de l'Ensemble de Dies :

- Commencez par redimensionner vos douilles en laiton avec le die de mise en forme en carbure.
- Après redimensionnement, utilisez le die de siège de balle pour placer les balles à la profondeur souhaitée.
- Utilisez le die de sertissage pour appliquer un sertissage sur les munitions chargées, assurant ainsi un maintien correct des balles.
- Vérifiez les dimensions de vos munitions finies pour vous assurer qu'elles respectent les spécifications.

3. Nettoyage Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez l'ensemble de dies pour enlever tout résidu ou débris.
- Rangez les dies dans un endroit sec pour éviter la rouille et la corrosion.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les pièces endommagées ou usées de l'ensemble de dies conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que tous les matériaux dangereux, tels que les amorces et les poudres, sont éliminés de manière sûre et responsable sur le plan environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'ENSEMBLE DE DIES CARBURE PROSERIES + G1298 REDDING 32 S&W LONG CARBIDE 3DIE SET, veuillez consulter votre détaillant ou le service client du fabricant pour obtenir de l'aide. Consultez toujours le site Web officiel du produit pour les informations et mises à jour les plus récentes.

Veuillez vous assurer que vous suivez ces instructions de sécurité pour promouvoir une expérience de recharge sûre. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr