

Mops pour canon, lot de 3 - Mèche pour canon cal. 22-25, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Patches & Brosses Laine](#) > [Brosses Laine](#)

Les mops en coton 100% sont ultra-absorbants. Ils retiennent et transportent des solvants, des lubrifiants et des préservatifs dans votre canon et votre chambre. Idéaux pour appliquer de grandes quantités de solvants modernes à base de cuivre sur des canons encrassés.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Mèche pour canon cal. 22-25, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001118
- N° fabr.: 653568
- Calibre: 22 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 661120535683

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tipton Bore Mop, 3 pk Bore Mop 2225 Caliber](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tipton Bore Mop, 3 pk Bore Mop 2225 Caliber

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Bore Mop, conçu pour le nettoyage efficace de vos canons. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins de nettoyage de canons.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du Bore Mop pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne pas utiliser le Bore Mop si vous constatez des dommages ou une usure excessive.
- Gardez le produit dans un endroit sec et frais pour éviter la dégradation des matériaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des gants de protection lors de la manipulation de solvants et de lubrifiants.
- Ne pas inhaller les vapeurs des solvants utilisés.
- Évitez le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau.
- Ne mélangez pas différents types de solvants ou lubrifiants.
- Assurezvous de travailler dans un endroit bien ventilé pour réduire l'exposition aux vapeurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que votre arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires : Bore Mop, solvants, lubrifiants, gants et chiffons.

2. Utilisation du Bore Mop

- Insérez le Bore Mop dans le canon de l'arme.
- Appliquez une quantité adéquate de solvant sur le Bore Mop.
- Faites passer le Bore Mop plusieurs fois dans le canon pour enlever les résidus.
- Retirez le Bore Mop du canon et nettoyezle après chaque utilisation.

3. Nettoyage et Entretien

- Lavez le Bore Mop à l'eau tiède et au savon doux après chaque utilisation.
- Assurezvous qu'il est complètement sec avant de le ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Bore Mop dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en coton et des solvants.
- Consultez votre déchetterie locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Tipton Bore Mop. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr