

Zero-Max appui de tir - Zero-Max support de tir

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Supports pour Carabine](#)

Le support de tir Caldwell® ZeroMax™ est un support en métal de pleine longueur qui propose toutes les fonctionnalités que les tireurs d'aujourd'hui exigent. Ce support "sans fioritures" de pleine longueur offre au tireur une plateforme solide pour un montage rapide et pratique, sans le coût et la complexité d'autres supports.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Zero-Max support de tir](#)
- Fabricant: [Caldwell](#)
- Référence: EU1001846
- N° fabr.: 546889
- Poids du colis: 2.38kg
- Hauteur d'expédition: 175mm
- Largeur d'expédition: 137mm
- Longueur d'expédition: 617mm
- UPC: 661120468899

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Tir Caldwell® ZeroMax™](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support de Tir Caldwell® ZeroMax™

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de tir Caldwell® ZeroMax™. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer d'une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le support est utilisé uniquement pour son but prévu, c'estàdire comme support pour les armes à feu.
- Ne laissez jamais le support sans surveillance lorsque des armes à feu sont montées dessus.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le support hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le support dans un environnement sûr et approprié, loin de toute source de danger.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le support est correctement monté et stable.
- Ne surchargez pas le support avec des armes ou des accessoires qui dépassent les spécifications du fabricant.
- Utilisez des protections auditives et oculaires appropriées lorsque vous tirez.
- Ne tirez jamais dans une direction où il y a des personnes, des animaux ou des biens qui pourraient être endommagés.
- Assurezvous que la zone de tir est dégagée et qu'il n'y a pas d'obstacles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Placez le support sur une surface plane et stable.
- Vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées et que le support ne bouge pas.
- Assurezvous que le support est de niveau avant de l'utiliser.

2. Utilisation

- Montez votre arme sur le support en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Ajustez la hauteur et l'angle du support selon vos préférences de tir.
- Avant de tirer, assurezvous que la zone est sûre et que vous avez une ligne de vue dégagée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le support dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Si le support est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour un traitement sûr.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de

contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage ou dans les documents fournis avec le produit.

Merci d'utiliser le support de tir Caldwell® ZeroMax™ de manière responsable et sécurisée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr