

Zero-Max Supporto di tiro - Zero-Max Poggio da Tiro

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Rest per armi lunghe](#)

Il Caldwell® ZeroMax™ Shooting Rest è un supporto metallico a lunghezza intera che offre tutte le funzionalità richieste dai tiratori di oggi. Questo supporto "senza fronzoli" a lunghezza intera offre al tiratore una piattaforma solida per un'impostazione rapida e conveniente, senza i costi e la complessità di altri supporti.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Zero-Max Poggio da Tiro](#)
- Produttore: [Caldwell](#)
- N. prodotto: EU1001846
- N. fab.: 546889
- Peso della spedizione: 2.38kg
- Altezza di spedizione: 175mm
- Larghezza di spedizione: 137mm
- Lunghezza di spedizione: 617mm
- UPC: 661120468899

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell ZeroMax Shooting Rest](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell ZeroMax Shooting Rest

Introduzione

Il Caldwell® ZeroMax™ Shooting Rest è progettato per offrire un supporto solido e affidabile per i tiratori. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Caldwell ZeroMax Shooting Rest su una superficie piana e stabile per garantire la massima stabilità.
- Non sovraccaricare il supporto oltre il limite raccomandato.
- Mantieni la zona di tiro libera da ostacoli e persone non autorizzate.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso di armi da fuoco.
- Non lasciare mai il supporto incustodito quando è in uso o durante la preparazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Supporto

- Rimuovere il Caldwell ZeroMax Shooting Rest dalla confezione.
- Seguire le istruzioni di assemblaggio incluse per montare correttamente il supporto.
- Assicurati che tutte le parti siano fissate saldamente prima dell'uso.

2. Posizionamento del Supporto

- Trova un'area sicura e piana per posizionare il supporto.
- Assicurati che il supporto sia completamente stabile prima di posizionare l'arma.

3. Uso del Supporto

- Posiziona l'arma sul supporto, assicurandoti che sia ben bilanciata.
- Regola il supporto secondo necessità per ottenere la posizione di tiro desiderata.
- Effettua sempre un controllo visivo dell'area circostante prima di sparare.

Istruzioni per il Disposizione

- Al termine dell'uso, pulisci il Caldwell ZeroMax Shooting Rest con un panno asciutto.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente; seguire sempre le linee guida per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore o il produttore.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Caldwell ZeroMax Shooting Rest. Segui queste istruzioni attentamente per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it