

# **NOPE ROPE corde de nettoyage pour canon - TIPTON Nope Rope corde de nettoyage du canon 22 Cal.**

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Cordons de Nettoyage](#)

Les Nope Ropes sont parfaits pour nettoyer rapidement et efficacement votre canon. Dotés d'extrémités attachables pour un réapprovisionnement continu, avec des poils en bronze tissés dans le Nope Rope pour un pouvoir de nettoyage supérieur, et un étui de rangement compact réutilisable, les Nope Ropes sont la solution idéale pour le nettoyage de votre canon, que vous soyez sur le terrain ou à l'atelier.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [TIPTON Nope Rope corde de nettoyage du canon 22 Cal.](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU2009428
- N° fabr.: 1149253
- Calibre: 22 Caliber
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 26mm
- Largeur d'expédition: 19mm
- Longueur d'expédition: 137mm
- UPC: 661120107255

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TIPTON Nope Rope Pull Through Bore Cleaning Rope](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le TIPTON Nope Rope Pull Through Bore Cleaning Rope

## Introduction

Merci d'avoir choisi le TIPTON Nope Rope Pull Through Bore Cleaning Rope. Ce produit est conçu pour nettoyer efficacement votre canon de manière rapide et pratique. Pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des canons de calibre 22.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Inspectez toujours le Nope Rope avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des signes de détérioration.
- Conservez le produit dans son étui de rangement lorsque vous ne l'utilisez pas pour éviter tout dommage.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le Nope Rope dans un environnement bien ventilé.
- Ne jamais diriger le canon vers vous ou vers d'autres personnes pendant le nettoyage.
- Ne pas forcer le Nope Rope à travers le canon. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez si le canon est propre et dégagé.
- Ne pas utiliser le produit avec des produits chimiques ou des solvants non recommandés.
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et que le canon est propre.
- Retirez toute obstruction visible du canon.

### 2. Utilisation :

- Attachez le Nope Rope à l'extrémité du canon.
- Tirez doucement le Nope Rope à travers le canon d'un bout à l'autre.
- Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

### 3. Stockage :

- Une fois le nettoyage terminé, rangez le Nope Rope dans son étui de rangement compact pour le protéger et prolonger sa durée de vie.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal et en tissu.
- Si le produit est usé ou endommagé, assurezvous de le recycler de manière appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit ou pour signaler un produit dangereux, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour les alertes sur les produits.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre TIPTON Nope Rope Pull Through Bore Cleaning Rope. Merci de votre attention à la sécurité et au bon entretien de votre équipement.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)