

QSM Monture décalée 30 mm - Monture SCHMEISSER QSM sans décalage 0 MOA 30 mm

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Les composants fonctionnels clés sont méticuleusement fabriqués en acier trempé, durci et revêtu, garantissant une précision et une fiabilité durables.

Le levier auto-bloquant pour rails Picatinny assure une fixation sécurisée et sans outil à votre arme.

De plus, notre montage Monoblock QD est équipé d'un niveau à bulle intégré, vous fournissant une référence instantanée pour maintenir un alignement parfait. Cette fonctionnalité est inestimable pour les tireurs qui exigent une précision millimétrique dans leurs tirs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Monture SCHMEISSER QSM sans décalage 0 MOA 30 mm](#)
- Fabricant: [SCHMEISSER](#)
- Référence: EU2011592
- N° fabr.: 38-MAK-0004
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Style: Picatinny
- Taille du tube: 30mm
- Poids du colis: 0.37kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 145mm
- Longueur d'expédition: 160mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage SCHMEISSER QSM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage SCHMEISSER QSM

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage SCHMEISSER QSM. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document afin de garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre montage.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le montage si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Ne laissez pas le montage à la portée des enfants ou d'autres personnes non qualifiées.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le montage sur votre arme. Assurez-vous qu'il est correctement ajusté.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le montage ou l'arme.
- Ne modifiez pas le montage d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Vérifiez que le niveau à bulle est correctement calibré avant de tirer.
- Gardez le montage propre et exempt de débris pour garantir un fonctionnement optimal.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires (clé Allen, tournevis, etc.).

2. Installation

- Placez le montage sur le rail Picatinny de votre arme.
- Utilisez le levier autobloquant pour fixer le montage. Assurez-vous qu'il est bien serré.
- Vérifiez que le montage est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation

- Avant de tirer, assurez-vous que le niveau à bulle est correctement positionné.
- Testez le montage à une distance de tir sécurisée pour vous assurer de son alignement.
- Ne tirez pas si vous constatez un mouvement du montage lors de l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le montage avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, suivez les procédures de mise au rebut sécuritaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour des conseils supplémentaires.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage SCHMEISSER QSM.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr