

Support anti-recul Lead Sled - Lead Sled 4

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Supports pour Carabine](#)

Améliore ton banc de tir avec le Caldwell Lead Sled 4. Conçu pour une stabilité ultime, ce repose-arme te fournit le soutien nécessaire pour des tirs précis et un recul réduit. Que tu sois en train de régler ta visée, de tester des charges ou d'affiner ton installation, le Lead Sled 4 garantit une prise solide, te permettant de te concentrer sur ta performance.

Conçu avec un ingénierie experte et fabriqué à partir de matériaux durables, Caldwell propose un repose-arme qui résiste à des années d'utilisation. Précision, contrôle et fiabilité : c'est tout ce dont tu as besoin pour bien faire le travail.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Lead Sled 4](#)
- Fabricant: [CALDWELL](#)
- Référence: EU2014053
- N° fabr.: 1217424
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 7.44kg
- Hauteur d'expédition: 651mm
- Largeur d'expédition: 274mm
- Longueur d'expédition: 305mm
- UPC: 198700000687

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Lead Sled 4](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Lead Sled 4

Introduction

Merci d'avoir choisi le Caldwell Lead Sled 4. Ce guide de sécurité vous fournira des instructions importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le Lead Sled 4.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions fournies avec le produit avant de l'utiliser.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état du Lead Sled 4 pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous constatez des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Lead Sled 4 uniquement pour le tir et les activités connexes.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie ou des vents forts.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne surchargez pas le Lead Sled 4 avec un poids supérieur à celui recommandé par le fabricant.
- Utilisez des munitions appropriées et conformes aux spécifications de votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Placez le Lead Sled 4 sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement assemblés selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le produit est bien sécurisé avant d'y placer votre arme.

2. Utilisation

- Placez votre arme sur le Lead Sled 4 en vous assurant qu'elle est bien stabilisée.
- Ajustez le produit selon vos besoins pour obtenir la meilleure position de tir.
- Tirez en toute sécurité, en respectant toutes les règles de sécurité liées à l'utilisation des armes à feu.
- Après utilisation, retirez toujours votre arme du Lead Sled 4 et rangez-la en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Lead Sled 4 dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination des équipements de tir.
- Si le produit est endommagé au point de ne plus être utilisable, détruisez-le de manière sécurisée pour éviter tout accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Lead Sled 4, veuillez contacter le service client de CALDWELL. Assurez-vous de fournir toutes les informations nécessaires pour une assistance rapide.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le Lead Sled 4 en toute sécurité. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels et les produits dangereux.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr