

# Hochtemperatur-Maskierband - 1/2 Zoll Hochtemperatur-Maskierband

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Lackfinish](#) > [Lackierzubehör](#)

## Verwende es mit ofenhärtenden Beschichtungen - Hält 400 F Hitze stand

Stark, aber flexibles Polyesterband hält Temperaturen von bis zu 400° F (204° C) stand und ist das perfekte Maskiermittel für die Verwendung mit Brownells Baking Lacquer, Gun-Kote™, Teflon®/Moly Ofen-Härtebeschichtung und ähnlichen ofenhärtenden Beschichtungsprodukten. Minimaler Volumenaufbau, .002" dickes Polyester-Trägerband passt sich leicht an Kurven und unregelmäßige Formen an, ohne beim Abziehen zu reißen. Translucent, sodass du das Werkstück darunter sehen kannst, während du das Band anbringst, um es genau zu positionieren. Der fortschrittliche Silikon-Kleber haftet fest und zieht sich sauber ohne Rückstände ab.



## Eigenschaften

- Name: [1/2 Zoll Hochtemperatur-Maskierband](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080000612
- Herst.-Nr.: PC210500
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 142mm
- Versandlänge: 130mm
- UPC: 050806006454

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE BROWNELLS Sicherheitshinweis
- Über uns

# HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE BROWNELLS

## Sicherheitshinweis

### Einführung

Vielen Dank, dass du das HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE von Brownells gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung dieses Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Band verwendest, um optimale Sicherheit und Leistung sicherzustellen.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Maskiermittel für Hochtemperaturanwendungen.
- Lagere das Band immer an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Überprüfe das Band vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende es nicht, wenn das Band gerissen oder beschädigt ist.
- Halte das Band außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern.

### Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Band in gut belüfteten Bereichen, um die Exposition gegenüber Dämpfen während der Anwendung oder Entfernung zu minimieren.
- Vermeide längeren Hautkontakt mit dem Klebstoff, um Irritationen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf die das Band aufgetragen wird, sauber und trocken ist, um die beste Haftung zu erzielen.
- Wenn das Band am Werkstück haftet, ziehe es vorsichtig in einem flachen Winkel ab, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Verwende das Band nicht in der Nähe von offenen Flammen oder hohen Wärmequellen, die über die angegebenen Temperaturgrenzen (bis zu 400° F oder 204° C) hinausgehen.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für alle Finishprodukte, die zusammen mit dem Band verwendet werden.

### Anweisungen zur Installation und Verwendung

#### 1. Vorbereitung:

- Reinige die Fläche, auf die das Band aufgebracht werden soll, um sicherzustellen, dass sie frei von Staub, Fett und Feuchtigkeit ist.
- Schneide die gewünschte Länge des Bands von der Rolle ab.

#### 2. Anwendung:

- Positioniere das Band sorgfältig auf dem Werkstück und achte darauf, dass es sich an Kurven und unregelmäßige Formen anpasst.
- Drücke entlang der Länge des Bands fest, um eine gute Haftung sicherzustellen.
- Verwende eine Rolle oder ein flaches Werkzeug, um Blasen oder Falten zu glätten.

#### 3. Entfernung:

- Nachdem der Finishprozess abgeschlossen ist, ziehe das Band vorsichtig in einem flachen Winkel

ab, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

- Wenn das Band schwer zu entfernen ist, verwende einen Heißluftgebläse auf niedriger Stufe, um den Klebstoff vor dem Abziehen zu erweichen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Band gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Verbrenne das Band nicht, da es schädliche Dämpfe freisetzen kann.
- Recycle die Verpackungsmaterialien, wo immer dies möglich ist.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE konsultiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Händler.

Durch die Befolgerung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE von Brownells gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit hinsichtlich Sicherheit und ordnungsgemäßer Verwendung.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)